

MEC POWDER BUSHINGS - MEC RELOADING #32 POWDER BUSHING

[Ricarica](#) > [Presse per ricarica](#) > [Accessori per presse](#)

Abbiamo a disposizione una varietà di boccole per polvere MEC. Ogni boccola ha un volume unico che ti consente di regolare il carico di polvere per le tue munizioni. Si raccomanda sempre di utilizzare una bilancia per controllare i pesi della polvere per garantire precisione. Offriamo boccole singole dal #7 al #13 e dal #16 al #38. Ti invitiamo a visitare il sito web di MEC per le tabelle della polvere che ti forniranno una boccola raccomandata e un punto di partenza per la tua polvere specifica su www.mecreloaders.com



Caratteristiche

- Nome: [MEC RELOADING #32 POWDER BUSHING](#)
- Produttore: [MEC RELOADING](#)
- N. prodotto: 749010722
- N. fab.: 1005032
- Dimensioni: #32
- Peso della spedizione: 0.014kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 102mm
- Lunghezza di spedizione: 152mm
- UPC: 098489011112

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Boccole per Polvere MEC](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Boccole per Polvere MEC

Introduzione

Grazie per aver scelto la Boccola per Polvere MEC #32. Questo prodotto è progettato per aiutarti a misurare e regolare con precisione il carico di polvere per le tue esigenze di ricarica. Per garantire un uso sicuro ed efficace, ti invitiamo a leggere e seguire le istruzioni di sicurezza riportate in questa guida.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che l'area di lavoro sia pulita e priva di distrazioni durante la ricarica.
- Tieni le boccole per polvere fuori dalla portata di bambini e animali domestici per prevenire esposizioni accidentali.
- Utilizza adeguati dispositivi di protezione personale (DPI), come occhiali di sicurezza e guanti, quando maneggi polvere e componenti per la ricarica.
- Ispeziona regolarmente le tue boccole per polvere per eventuali segni di usura o danneggiamento prima dell'uso.
- Segui tutte le istruzioni e raccomandazioni del produttore per le polveri specifiche che stai utilizzando.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Identificazione dei Rischi:** La Boccola per Polvere MEC è progettata per l'uso con polvere senza fumi. Assicurati di non utilizzare alcun altro tipo di polvere, poiché ciò può portare a situazioni pericolose.
- **Evitare il Sovraccarico:** Non superare il carico di polvere raccomandato per il tuo calibro specifico. Il sovraccarico può causare malfunzionamenti pericolosi.
- **Utilizza una Bilancia:** Usa sempre una bilancia affidabile per controllare i pesi della polvere per garantire precisione prima di caricare le munizioni.
- **Ventilazione:** Assicurati che la tua area di ricarica sia ben ventilata per evitare l'inalazione di polvere o fumi.
- **Procedure di Emergenza:** In caso di fuoriuscita accidentale di polvere, puliscila immediatamente e smaltiscila secondo le normative locali.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che la tua pressa per ricarica sia spenta e scollegata prima di installare la boccola per polvere.
- Seleziona la boccola per polvere MEC appropriata per il carico di polvere desiderato (in questo caso, #32).
- Fissa saldamente la boccola per polvere alla pressa per ricarica seguendo le istruzioni del produttore.

2. Uso:

- Imposta il carico di polvere desiderato utilizzando la bilancia e la boccola selezionata.
- Riempi con attenzione la boccola per polvere con la polvere appropriata, assicurandoti di non riempirla eccessivamente.
- Utilizza la boccola per erogare la polvere nel bossolo della cartuccia, assicurandoti che il carico sia costante per ogni colpo.
- Dopo l'uso, pulisci la boccola per polvere per prevenire l'accumulo di residui.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci qualsiasi polvere inutilizzata o scaduta in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti pericolosi.
- Non smaltire le boccole per polvere nei normali rifiuti domestici. Controlla con le autorità locali per i metodi di smaltimento appropriati.
- Ricicla i materiali di imballaggio dove possibile, seguendo le linee guida locali sul riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza o l'uso del prodotto, ti invitiamo a visitare il sito web di MEC o a contattare il tuo rivenditore MEC locale. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello del prodotto e altri dettagli pertinenti per ricevere assistenza.

Seguendo queste linee guida di sicurezza e istruzioni, puoi garantire un'esperienza di ricarica sicura ed efficace con la tua Boccola per Polvere MEC #32. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza nelle tue pratiche di ricarica.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

**Sede Legale **

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it