

MEC 8567N GRABBER SHELL PRESS - MEC RELOADING 8567N GRABBER SHOT SHELL PRESS 20 GAUGE

[Ricarica](#) > [Presse per ricarica](#) > [Presse per ricarica anima liscia](#)

Il 8567N Grabber offre un'operazione ad alta velocità ed efficienza con una precisione imbattibile. Dieci diverse operazioni vengono eseguite in sei stazioni per produrre un bossolo finito ad ogni movimento della maniglia. Il Grabber è dotato di un'alimentazione automatica degli inneschi, oltre a una carica automatica, e il nostro esclusivo crimp a tre stadi. Il riduttore "Power Ring" fornisce bossoli di dimensioni coerenti e accurate per un'ottimale prestazione dell'arma, senza interrompere la sequenza di ricarica. Basta inserire i wads e i bossoli e rimuovere un bossolo carico ad ogni tirata della maniglia. Ridimensiona bossoli con base alta e bassa. Disponibile in calibro 12, 16, 20, 28 e .410, e include tre adattatori per polvere per il calibro/bore specifico. I set di die non sono disponibili per convertire il 8567N Grabber ad altri calibri. Kit di conversione opzionali per ricaricare bossoli da 3" (non disponibili in calibro .410), o pallini in acciaio.



Caratteristiche

- Nome: [MEC RELOADING 8567N GRABBER SHOT SHELL PRESS 20 GAUGE](#)
- Produttore: [MEC RELOADING](#)
- N. prodotto: 749010842
- N. fab.: 8567N20
- Calibro: Calibro 20
- Peso della spedizione: 10.433kg
- Altezza di spedizione: 584mm
- Larghezza di spedizione: 254mm
- Lunghezza di spedizione: 432mm
- UPC: 098489029087

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MEC 8567N GRABBER SHELL PRESS](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MEC 8567N

GRABBER SHELL PRESS

Introduzione

Grazie per aver scelto il MEC 8567N Grabber Shell Press. Questo prodotto è progettato per offrire un'operazione di ricarica sicura, veloce ed efficiente. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto. Questa guida fornisce informazioni essenziali per l'uso e la manutenzione del MEC 8567N Grabber, nel rispetto delle normative europee sulla sicurezza dei prodotti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Utilizza il prodotto solo per lo scopo previsto, ovvero la ricarica di bossoli per munizioni da 20 gauge.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Indossa sempre dispositivi di protezione individuale, come occhiali di sicurezza e guanti, durante l'uso.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare il prodotto se presenta difetti.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla le informazioni sui richiami sul portale Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non superare mai la capacità di ricarica raccomandata per il MEC 8567N Grabber.
- Assicurati che il sistema di alimentazione automatica degli inneschi sia installato correttamente prima dell'uso.
- Non tentare di modificare o riparare il prodotto senza l'assistenza di un tecnico qualificato.
- Non lasciare mai il prodotto incustodito mentre è in uso.
- Evita di indossare abbigliamento largo o gioielli che potrebbero impigliarsi nel meccanismo durante l'uso.
- Non utilizzare il prodotto in ambienti umidi o bagnati per evitare cortocircuiti o malfunzionamenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. Posiziona il MEC 8567N Grabber su una superficie di lavoro stabile e piana.
2. Assicurati che il prodotto sia fissato saldamente per prevenire movimenti indesiderati durante l'uso.
3. Collega il sistema di alimentazione automatica degli inneschi secondo le istruzioni fornite nel manuale di installazione.
4. Verifica che tutti i componenti siano montati correttamente e che non ci siano parti mancanti.

Uso

1. Inserisci i wads e i bossoli nel sistema di alimentazione.
2. Assicurati che la maniglia sia in posizione di riposo prima di iniziare.
3. Aziona la maniglia per avviare il processo di ricarica. Un bossolo finito dovrebbe essere espulso ad ogni tirata della maniglia.
4. Controlla regolarmente la qualità dei bossoli ricaricati per garantire che soddisfino gli standard di sicurezza.
5. Al termine del processo, spegni il prodotto e pulisci l'area di lavoro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di ricarica e dei componenti del prodotto.
- Non gettare il MEC 8567N Grabber nella spazzatura domestica. Contatta un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento.
- Assicurati di rimuovere tutte le parti pericolose e di smaltirle in modo sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza e sull'uso del MEC 8567N Grabber, si prega di contattare il proprio rivenditore o un centro di assistenza autorizzato.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un utilizzo sicuro e soddisfacente del tuo MEC 8567N Grabber Shell Press.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it