

# KESTRAL 5000 SERIES ROTATING VANE MOUNT - KESTREL 5000 SERIES ROTATING VANE MOUNT

[Accessori per il tiro](#) > [Misuratore del vento e bandiere](#) > [Misuratori del vento](#)

È stato dedicato molto pensiero alla realizzazione di questo supporto per pale per la serie 5000 Kestrel. Il suo design è più semplice rispetto al precedente e molto più resistente. Il misuratore si incastra perfettamente e può essere montato su qualsiasi treppiede o altra staffa con attacco 1/4-20, consentendo l'uso di un'asta di estensione per effettuare letture del vento o del flusso d'aria. Questo trasforma il tuo Kestrel in una stazione meteorologica completa con una grande pala e un perno di precisione che mantiene il Kestrel orientato verso il vento per misurazioni e registrazioni continue della velocità del vento, della direzione del vento e di tutti gli altri parametri meteorologici chiave. Include una custodia per il supporto della pala che si adatta sia al tuo misuratore della serie Kestrel 5000 che al supporto per pala. Un anello interno per batterie (insieme a una piccola tasca) tiene al sicuro batterie AA extra e una cinghia a scatto sul retro fissa il kit alla tua cintura o zaino. L'idea qui è di avere una stazione meteorologica portatile.



## Caratteristiche

- Nome: [KESTREL 5000 SERIES ROTATING VANE MOUNT](#)
- Produttore: [KESTREL](#)
- N. prodotto: 749014488
- N. fab.: 0782
- Colore: Nero
- Peso della spedizione: 0.142kg
- Altezza di spedizione: 64mm
- Larghezza di spedizione: 76mm
- Lunghezza di spedizione: 219mm

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [KESTRAL 5000 SERIES ROTATING VANE MOUNT ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DEL CONSUMATORE](#)
- [Chi siamo](#)

# KESTRAL 5000 SERIES ROTATING VANE MOUNT

## ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DEL CONSUMATORE

### Introduzione

Grazie per aver scelto il KESTRAL 5000 SERIES ROTATING VANE MOUNT. Questo supporto è progettato per fornire letture accurate e affidabili delle condizioni atmosferiche. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e efficace del prodotto.

### Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze incluse nel manuale.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero comprometterne la funzionalità.
- Se noti comportamenti anomali o danni, interrompi immediatamente l'uso e contatta il supporto.

### Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Uso corretto:** Utilizza il KESTRAL 5000 SERIES ROTATING VANE MOUNT solo con il misuratore Kestrel 5000.
- **Montaggio sicuro:** Assicurati che il supporto sia montato saldamente su un treppiede o staffa compatibile con attacco 1/4-20.
- **Stabilità:** Quando utilizzi un'asta di estensione, assicurati che sia ben fissata per evitare cadute o incidenti.
- **Batterie:** Utilizza solo batterie AA raccomandate e segui le istruzioni per la sostituzione.
- **Manutenzione:** Pulisci il supporto regolarmente per garantire prestazioni ottimali.

### Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

#### 1. Installazione del Supporto:

- Rimuovi il supporto dalla confezione e verifica che tutte le parti siano presenti.
- Monta il supporto sul treppiede o sulla staffa utilizzando l'attacco 1/4-20.
- Assicurati che il supporto sia ben fissato e stabile prima di procedere.

#### 2. Collegamento del Misuratore:

- Inserisci il misuratore Kestrel 5000 nel supporto fino a quando non scatta in posizione.
- Verifica che il misuratore sia correttamente orientato verso il vento.

#### 3. Utilizzo del Prodotto:

- Posiziona il supporto in un'area aperta lontano da ostacoli che potrebbero influenzare le letture.
- Utilizza l'asta di estensione, se necessario, per ottenere letture più elevate e accurate.
- Monitora costantemente le letture e annota i dati per analisi future.

#### 4. Rimozione e Conservazione:

- Quando non in uso, rimuovi il misuratore dal supporto e riponilo nella custodia fornita.
- Conserva il supporto in un luogo asciutto e sicuro per prevenire danni.

### Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti elettronici.
- Non gettare il prodotto nell'immondizia domestica.
- Porta il prodotto in un centro di raccolta autorizzato per il riciclaggio.

## **Contatti per Ulteriori Supporto**

Per ulteriori informazioni o domande sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore autorizzato o visitare il sito web ufficiale di Kestrel.

## **Conclusione**

Seguire queste istruzioni di sicurezza contribuirà a garantire un utilizzo efficace e sicuro del KESTRAL 5000 SERIES ROTATING VANE MOUNT. Grazie per aver scelto il nostro prodotto e per aver contribuito alla tua sicurezza e a quella degli altri.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### **Sede Legale&nbsp;**

Brownells Italia Srl&nbsp;

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

&nbsp;

### **Sede Operativa Showroom**

Brownells Italia Srl&nbsp;

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

&nbsp;

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)