

DELUXE 3-DIE SETS - REDDING 6.5-300 WEATHERBY MAGNUM 3 DIE SET

[Ricarica](#) > [Reloading dies](#) > [Dies per carabina](#)

I set di die Redding Deluxe includono il die di dimensionamento a lunghezza completa, il die di caricamento standard e il die di dimensionamento del collo. Tutti i die sono realizzati utilizzando le migliori leghe di acciaio disponibili e lavorati su torni Hardinge Super-Precision in grado di mantenere le tolleranze più strette del settore. Garantiti per produrre munizioni che si adattano correttamente a qualsiasi camera standard (SAAMI). Trattati termicamente in forni a controllo atmosferico e lucidati a mano per un funzionamento fluido e impeccabile, questi die manterranno le tolleranze e dureranno una vita. Ispezionati e puliti ad ultrasuoni prima dell'imballaggio, vengono forniti in una comoda scatola per die con un perno di decapping di ricambio, una chiave esagonale e uno spazio per il tuo portascocca (venduto separatamente).



Caratteristiche

- Nome: [REDDING 6.5-300 WEATHERBY MAGNUM 3 DIE SET](#)
- Produttore: [REDDING](#)
- N. prodotto: 749017162
- N. fab.: 84379
- Cartuccia: 6.5 - 300 Weatherby Mag
- Matrice tipo: -
- Peso della spedizione: 0.454kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 102mm
- Lunghezza di spedizione: 127mm
- UPC: 611760843792

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il DELUXE 3DIE SETS REDDING 6.5300 WEATHERBY MAGNUM 3 DIE SET](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il DELUXE 3DIE SETS REDDING 6.5300 WEATHERBY MAGNUM 3 DIE SET

Introduzione

Grazie per aver scelto il DELUXE 3DIE SETS REDDING 6.5300 WEATHERBY MAGNUM 3 DIE SET. Questo prodotto è progettato per la ricarica di precisione ed è realizzato per soddisfare elevati standard di sicurezza. È importante leggere e comprendere queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che tutti gli utenti siano a conoscenza del funzionamento dell'attrezzatura per la ricarica.
- Segui sempre le istruzioni e le linee guida del produttore.
- Tieni il set di die fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente i die per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Conserva il set di die in un luogo fresco e asciutto per prevenire la corrosione e i danni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre l'adeguata attrezzatura di protezione personale (DPI) come occhiali di sicurezza e guanti quando maneggi l'attrezzatura per la ricarica.
- Assicurati che l'area di ricarica sia ben ventilata e priva di materiali infiammabili.
- Non superare le specifiche di carico raccomandate fornite dal produttore.
- Fai attenzione quando maneggi i primer e la polvere; segui tutte le linee guida di sicurezza per questi materiali.
- Controlla sempre che il die corretto venga utilizzato per la specifica cartuccia che stai ricaricando.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Prepara la Tua Area di Lavoro:** Assicurati che il tuo banco di ricarica sia pulito e organizzato.
2. **Raccogli gli Strumenti:** Tieni a disposizione tutti gli strumenti necessari, incluso il set di die, il portascocca, la chiave esagonale e il perno di decapping di ricambio.
3. **Installa il Die di Dimensionamento:**
 - Avvita il die di dimensionamento a lunghezza completa nella tua pressa di ricarica.
 - Regola secondo le istruzioni del produttore per garantire una corretta dimensione della cartuccia.
4. **Installa il Die di Dimensionamento del Collo:**
 - Segui gli stessi passaggi sopra per il die di dimensionamento del collo.
 - Assicurati che sia fissato saldamente e regolato.
5. **Installa il Die di Caricamento:**
 - Attacca il die di caricamento standard alla pressa di ricarica.
 - Regola per la corretta profondità di caricamento secondo le tue specifiche.

Uso

- **Processo di Ricarica:**
 - Inizia ridimensionando il bossolo utilizzando il die di dimensionamento a lunghezza completa.
 - Dopo il ridimensionamento, pulisci il bossolo per rimuovere eventuali detriti.
 - Usa il die di dimensionamento del collo se necessario per un adattamento preciso.
 - Procedi a caricare il proiettile utilizzando il die di caricamento, assicurandoti che sia caricato alla profondità corretta.
- **PostRicarica:**
 - Ispeziona ogni cartuccia ricaricata per garantire qualità e sicurezza.
 - Conserva le munizioni ricaricate in modo sicuro e organizzato.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali die danneggiati o usurati in conformità con le normative locali.
- Non gettare cartucce o componenti nei rifiuti normali; verifica le opzioni di smaltimento per rifiuti pericolosi locali.
- Assicurati che tutti i materiali utilizzati nel processo di ricarica siano smaltiti in modo responsabile per ridurre l'impatto ambientale.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il DELUXE 3DIE SETS REDDING 6.5300 WEATHERBY MAGNUM 3 DIE SET, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite sulla confezione o incluse nella documentazione del prodotto.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza di ricarica sicura ed efficace con il tuo DELUXE 3DIE SETS REDDING 6.5300 WEATHERBY MAGNUM 3 DIE SET. Prioritizza sempre la sicurezza e aderisci alle linee guida per un'ottimale performance e longevità della tua attrezzatura.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

**Sede Legale **

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it