

# STEEL SHOT CHARGE BAR - MEC RELOADING 1-1/8OZ BB-#3 STEEL SHOT CHARGE BAR

[Ricarica](#) > [Presse per ricarica](#) > [Accessori per presse](#)

Questa è una barra di carica per pallini in acciaio per ricaricatori a singolo stadio. Disponibile per caricare da 7/8 oz. a 1-1/2 oz. di pallini e dimensioni di BB fino a #3.



## Caratteristiche

- Nome: [MEC RELOADING 1-1/8OZ BB-#3 STEEL SHOT CHARGE BAR](#)
- Produttore: [MEC RELOADING](#)
- N. prodotto: 749019400
- N. fab.: 302118BB3
- Dimensioni: 1-1/8 oz
- Peso della spedizione: 0.236kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 25mm
- Lunghezza di spedizione: 165mm
- UPC: 098489012140

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Barra di Carica per Pallini in Acciaio MEC Reloading](#)
- [Chi siamo](#)



# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Barra di Carica per Pallini in Acciaio MEC Reloading

## Introduzione

Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per l'uso della Barra di Carica per Pallini in Acciaio MEC Reloading. È importante seguire queste istruzioni per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare la barra di carica in un ambiente ben ventilato.
- Controlla sempre il prodotto per segni di danni prima dell'uso.
- Tieni la barra di carica lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Usa sempre gli occhiali protettivi durante l'uso della barra di carica.
- Segui tutte le istruzioni di sicurezza relative alle attrezzature di ricarica.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare la barra di carica se è danneggiata o difettosa.
- Non sovraccaricare la barra di carica oltre le specifiche indicate (11/8 oz).
- Evita di utilizzare pallini che non siano compatibili con la barra di carica.
- Non tentare di modificare o riparare la barra di carica da solo.
- In caso di malfunzionamento, interrompi immediatamente l'uso e contatta un professionista.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e ordinata.
- Verifica che la tua attrezzatura di ricarica sia compatibile con la barra di carica MEC.

### 2. Installazione:

- Fissa saldamente la barra di carica alla tua attrezzatura di ricarica seguendo le istruzioni del produttore.
- Controlla che non ci siano spazi o movimenti eccessivi una volta installata.

### 3. Uso:

- Carica la barra con la quantità di pallini desiderata, rispettando il limite di 11/8 oz.
- Segui le procedure di ricarica standard per garantire un utilizzo sicuro.
- Monitora costantemente il processo di ricarica per eventuali anomalie.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci la barra di carica secondo le normative locali per i rifiuti elettronici e i materiali pericolosi.
- Non abbandonare o smaltire la barra di carica in modo irresponsabile.
- Contatta il tuo comune per informazioni sui punti di raccolta autorizzati.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori domande sulla sicurezza o sull'uso della Barra di Carica per Pallini in Acciaio MEC Reloading, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore locale o un professionista del settore.

## Conclusione

Seguire queste istruzioni contribuirà a garantire un uso sicuro e efficace della Barra di Carica per Pallini in Acciaio MEC Reloading. La sicurezza è una priorità; pertanto, è fondamentale rispettare tutte le linee guida e le precauzioni indicate.



# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### **Sede Legale&nbsp;**

Brownells Italia Srl&nbsp;

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

&nbsp;

### **Sede Operativa Showroom**

Brownells Italia Srl&nbsp;

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

&nbsp;

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)