

# MEC LEAD CHARGE BARS FOR SINGLE STAGE PRESS - 3/4OZ SINGLE STAGE LEAD SHOT CHARGE BAR

The MEC Charge Bars allow you to adjust your shot charge and enable you to create the load you desire. Interchanges with the charge bar which is included with your reloading press. Available in both lead and steel styles for single stage and progressive presses.



## Attributes

- Name: 3/4OZ SINGLE STAGE LEAD SHOT CHARGE BAR
- Manufacturer: MEC RELOADING
- Product no.: 749019412
- Mfr. No.: 30234
- Size: 3/4 oz
- Delivery weight: 0.249kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 25mm
- Shipping length: 165mm
- UPC: 098489016933

## Item details

Made in USA

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für MEC LEAD CHARGE BARS](#)
- [English: MEC Lead Charge Bars for Single Stage Press Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Barres de Charge MEC](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Barre di Carica MEC](#)
- [Suomi: MEC LEAD CHARGE BARS Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MEC Laddningsstänger](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro použití MEC LEAD CHARGE BARS](#)

# Sicherheitshinweise für MEC LEAD CHARGE BARS

## Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der MEC LEAD CHARGE BARS für Ihre Wiederladepresse. Diese Charge Bars ermöglichen es dir, deine Schrottladung anzupassen und die gewünschte Ladung zu erstellen. Um die Sicherheit während der Nutzung zu gewährleisten, befolge bitte die folgenden Anweisungen und Richtlinien.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass du alle Sicherheitsanweisungen und Warnungen in dieser Anleitung befolgst.
- Halte die Charge Bars außerhalb der Reichweite von Kindern und gefährdeten Personen.
- Verwende die Charge Bars nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand der Charge Bars auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Bei unsicherem Gebrauch oder Fragen wende dich an einen Fachmann.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende die Charge Bars nur mit kompatiblen MEC Wiederladepressen.
- Stelle sicher, dass die Charge Bars korrekt installiert sind, bevor du mit dem Laden beginnst.
- Achte darauf, dass keine Fremdkörper oder Verunreinigungen in die Charge Bars gelangen.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe, während des Ladevorgangs.
- Halte deinen Arbeitsbereich sauber und ordentlich, um Unfälle zu vermeiden.

## Anleitungen zur Installation und Nutzung

### 1. Installation der Charge Bars

- Stelle sicher, dass die Wiederladepresse ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.
- Entferne die vorhandene Charge Bar vorsichtig aus der Presse.
- Setze die MEC LEAD CHARGE BAR an der vorgesehenen Stelle ein und stelle sicher, dass sie fest sitzt.
- Überprüfe, ob die Charge Bar ordnungsgemäß installiert ist, bevor du fortfährst.

### 2. Nutzung der Charge Bars

- Wähle die gewünschte Schrottladung (3/4 oz) und fülle die Charge Bar entsprechend.
- Betätige die Presse gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überwache den Ladevorgang sorgfältig und halte Ausschau nach ungewöhnlichen Geräuschen oder Bewegungen.
- Nach dem Laden, reinige die Charge Bars gründlich, um Rückstände zu entfernen.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Charge Bars gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikschrott.
- Achte darauf, dass die Charge Bars nicht in den regulären Hausmüll gelangen.
- Informiere dich über Rückgabestellen oder Recyclingmöglichkeiten in deiner Nähe.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit wende dich bitte an den Hersteller oder einen Fachmann. Es ist wichtig, dass du bei Unsicherheiten immer Unterstützung suchst, um die Sicherheit zu gewährleisten.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitsanweisungen dazu beitragen, deine Sicherheit und die Sicherheit anderer während der Nutzung der MEC LEAD CHARGE BARS zu gewährleisten. Halte dich an diese Richtlinien, um einen sicheren und effektiven Ladevorgang zu gewährleisten.

# MEC Lead Charge Bars for Single Stage Press Safety Instruction Guide

## Introduction

Thank you for choosing the MEC Lead Charge Bars for your single stage reloading press. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of the product. Please read this guide carefully before using the charge bars.

## General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the operation of your reloading press before using the MEC Charge Bars.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses and gloves, while handling lead and other materials.
- Keep the workspace clean and organized to prevent accidents.
- Store the charge bars in a safe place, out of reach of children and pets.
- Report any unsafe products or incidents to the relevant authorities and check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

## Specific Safety Precautions for Use

- Handle the charge bars with care to avoid injury from sharp edges.
- Do not exceed the recommended shot charge for your reloading press.
- Ensure that the charge bars are properly secured in the press before use to prevent accidental dislodging.
- Avoid inhaling dust generated from lead materials. Use appropriate ventilation or dust collection methods.
- Be aware of the potential for lead exposure. Wash your hands thoroughly after handling lead materials.
- If you experience any adverse health effects, seek medical attention immediately.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Installation:

- Ensure that your reloading press is unplugged and not in operation.
- Remove the existing charge bar from the press following the manufacturer's instructions.
- Align the MEC Charge Bar with the mounting points of your press.
- Securely attach the charge bar using the provided hardware, ensuring that it is tight and stable.
- Doublecheck the installation before proceeding.

### 2. Usage:

- Set the desired shot charge by adjusting the MEC Charge Bar according to the instructions provided with your press.
- Load the press according to the manufacturer's guidelines.
- Monitor the reloading process to ensure proper operation.
- After reloading, clean the charge bar and surrounding area to prevent lead contamination.

## Disposal Instructions

- Dispose of any lead materials and packaging in accordance with local regulations regarding hazardous waste.
- Do not throw away lead materials in regular trash.
- Contact local waste management authorities for guidance on safe disposal methods.

## Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product usage, please refer to the manufacturer's contact details provided with the product packaging.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your careful handling and adherence to these instructions will help ensure a safe and successful reloading experience.



# Guide de Sécurité pour les Barres de Charge MEC

## Introduction

Les barres de charge MEC sont conçues pour vous permettre d'ajuster la charge de tir de vos cartouches et de créer la charge que vous souhaitez. Bien que ces barres soient interchangeable avec celles fournies avec votre presse de rechargement, il est essentiel de suivre les instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que votre presse de rechargement est en bon état avant d'utiliser les barres de charge MEC.
- Ne jamais utiliser de barres de charge endommagées ou usées.
- Gardez les barres de charge hors de portée des enfants.
- Lisez attentivement toutes les instructions avant l'utilisation.
- En cas de doute, consultez un professionnel avant d'utiliser le produit.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation appropriée** : Utilisez les barres de charge uniquement avec des presses à un étage et des presses progressives compatibles.
- **Charge correcte** : Ne dépassez pas la charge maximale recommandée de 3/4 oz.
- **Protection personnelle** : Portez des lunettes de sécurité et des gants lorsque vous manipulez des matériaux de rechargement.
- **Ventilation** : Utilisez les barres de charge dans un espace bien ventilé pour éviter l'accumulation de fumées nocives.
- **Surveillance** : Ne laissez jamais une presse de rechargement sans surveillance pendant son utilisation.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation :

- Débranchez votre presse de rechargement avant de commencer l'installation.
- Retirez la barre de charge actuelle de la presse.
- Insérez la barre de charge MEC dans l'emplacement prévu.
- Assurez-vous que la barre est bien fixée et sécurisée avant de rebrancher la presse.

### 2. Utilisation :

- Réglez la charge souhaitée en fonction des spécifications de votre projet.
- Suivez les instructions de votre presse de rechargement pour le processus de rechargement.
- Vérifiez régulièrement le bon fonctionnement de la barre de charge pendant l'utilisation.

## Instructions d'Élimination

- Les barres de charge MEC doivent être éliminées conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas les barres de charge dans des décharges non autorisées.
- Consultez les autorités locales pour obtenir des conseils sur l'élimination appropriée des produits de rechargement.

## Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre région. Assurez-vous de conserver votre preuve d'achat pour toute réclamation ou assistance.

En suivant ces directives, vous contribuerez à assurer votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation des barres de charge MEC. Pour plus d'informations sur les rappels de produits et les mises à jour de sécurité, consultez la plateforme Safety Gate de l'UE.

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Barre di Carica MEC

## Introduzione

Benvenuto nella guida alle istruzioni di sicurezza per le Barre di Carica MEC per presse a singolo stadio. Questo documento fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro del prodotto e per rispettare le normative europee sulla sicurezza dei consumatori.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto in conformità con le istruzioni fornite dal produttore.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non funziona correttamente.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre la barra di carica con la pressa di ricarica compatibile.
- Non tentare di modificare o riparare la barra di carica da solo.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso della pressa di ricarica.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli.
- Segui le istruzioni di carico e scarico per evitare sovraccarichi.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione della Barra di Carica

- Assicurati che la pressa di ricarica sia spenta e scollegata prima di iniziare.
- Rimuovi la barra di carica esistente seguendo le istruzioni del produttore.
- Inserisci la nuova barra di carica MEC nella posizione corretta.
- Fissa saldamente la barra di carica seguendo le indicazioni fornite.

### 2. Uso della Barra di Carica

- Accendi la pressa di ricarica e assicurati che sia in modalità operativa.
- Regola la carica di colpo desiderata utilizzando la barra di carica.
- Segui le procedure di ricarica per garantire un funzionamento sicuro e corretto.
- Dopo l'uso, spegni la pressa e scollegala dalla fonte di alimentazione.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'indifferenziata.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti non più utilizzabili.
- Contatta il centro di raccolta locale per informazioni su come smaltire correttamente il prodotto.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o chiarimenti sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Grazie per aver scelto le Barre di Carica MEC. La tua sicurezza è la nostra priorità.

# MEC LEAD CHARGE BARS Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

## Johdanto

Tervetuloa MEC Lead Charge Bars tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja ohjeita tuotteen turvalliseen käyttöön, asennukseen ja hävittämiseen. Huolellinen lukeminen ja ohjeiden noudattaminen auttavat varmistamaan turvallisen ja tehokkaan käytön.

## Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tätä tuotetta ilman valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä, jos tuote on vaurioitunut.
- Säilytä tuote kuivassa ja turvallisessa paikassa, poissa lasten ulottuvilta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat lataamista ja ampumista.
- Ilmoita epäilyttävistä tai vaarallisista tuotteista viranomaisille.

## Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä tuotetta vain sen suunnitellussa tarkoituksessa, eli latauspainojen säätämiseen.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.
- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun työskentelet latausten kanssa.
- Älä koskaan yritä muuttaa tai muokata tuotetta ilman valmistajan ohjeita.
- Jos huomaat tuotteen olevan epänormaali tai toimivan odottamattomasti, lopeta käyttö välittömästi ja tarkista tuote.

## Asennus ja käyttöohjeet

### 1. Asennus:

- Varmista, että lataustanko on puhdas ja vapaa roskista.
- Kiinnitä MEC Charge Bar lataustankoon seuraamalla mukana tulevia ohjeita.
- Tarkista, että Charge Bar on tukevasti paikallaan ennen käyttöä.

### 2. Käyttö:

- Valitse haluamasi latausmäärä Charge Barista.
- Täytä latauspaino huolellisesti ja varmista, että se on tasaisesti jakautunut.
- Käytä tuotetta vain suositelluissa olosuhteissa ja vältä äärimmäisiä lämpötiloja tai kosteutta.

## Hävittämishojeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteys paikallisiin viranomaisiin saadaksesi lisätietoja turvallisesta hävittämisestä.

## Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja MEC Lead Charge Bars tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista verkkosivustolta ajankohtaiset tiedot ja ohjeet.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa MEC Lead Charge Bars tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Muista aina olla tietoinen ympäristöstäsi ja noudattaa turvallisuusohjeita.

# Säkerhetsinstruktioner för MEC Laddningsstänger

## Introduktion

Tack för att du valt MEC Laddningsstänger för din omladdningspress. Dessa laddningsstänger gör det möjligt att justera din laddning och skapa den laddning du önskar. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att laddningsstången är i gott skick innan användning.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren omedelbart.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att alla delar av omladdningspressen är korrekt monterade innan du använder laddningsstången.
- Använd skyddsglasögon och handskar för att skydda dig mot eventuella skador.
- Undvik att använda laddningsstången om den har synliga tecken på slitage eller skada.
- Ladda aldrig mer än den rekommenderade mängden bly eller stål i laddningsstången.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar för hantering av ammunition och relaterade produkter.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Installation av laddningsstång:

- Stäng av omladdningspressen innan installation.
- Ta bort den gamla laddningsstången genom att lossa skruvarna.
- Sätt in den nya laddningsstången i pressen och skruva fast den ordentligt.
- Kontrollera att laddningsstången sitter ordentligt på plats innan du använder pressen.

### 2. Användning av laddningsstång:

- Justera laddningsstången till önskad mängd bly eller stål.
- Se till att alla säkerhetsanordningar på pressen är aktiverade.
- Följ de specifika instruktionerna för din omladdningspress när du använder laddningsstången.

## Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella trasiga eller oanvändbara delar av laddningsstången enligt lokala miljöbestämmelser.
- Undvik att slänga produkten i hushållsavfall. Kontakta din lokala avfallshantering för korrekt avfallshantering.

## Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Det är viktigt att ha en EUbaserad kontakt för säkerhetsfrågor relaterade till produkten. Kontrollera produktens förpackning eller tillverkarens webbplats för kontaktuppgifter.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och bidrar till en säker användning av MEC Laddningsstänger.

# Bezpečnostní pokyny pro použití MEC LEAD CHARGE BARS

## Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MEC LEAD CHARGE BARS pro vaši lisovací stanici. Tento produkt je navržen tak, aby vám umožnil snadno nastavit dávku náboje a vytvořit požadovanou směs pro vaše potřeby. Je důležité dodržovat bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání výrobku.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte všechny pokyny a bezpečnostní informace.
- Ujistěte se, že výrobek používáte pouze pro určené účely.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na poškození nebo opotřebení.
- V případě poškození výrobku jej okamžitě přestaňte používat a kontaktujte autorizovaného prodejce.

## Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před použitím se ujistěte, že je lisovací stanice správně sestavena a zajištěna.
- Používejte ochranné brýle a rukavice při manipulaci s olověnými a ocelovými komponenty.
- Vyhněte se kontaktu s pokožkou a očima; pokud dojde k zasažení, okamžitě opláchněte vodou.
- Neprovádějte údržbu zařízení, pokud je zapnuto nebo v provozu.
- Při používání výrobku dodržujte všechny místní předpisy a zákony týkající se manipulace s olovem.

## Pokyny pro instalaci a použití

### 1. Instalace:

- Před instalací se ujistěte, že je lisovací stanice vypnutá.
- Odstraňte stávající dávkovací tyč a nahradte ji MEC LEAD CHARGE BAR.
- Ujistěte se, že je tyč bezpečně upevněna a správně umístěna.

### 2. Použití:

- Nastavte požadovanou dávku náboje podle pokynů výrobce.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je vše správně nastaveno a zajištěno.
- Po dokončení práce důkladně vyčistěte pracovní plochu a zařízení.

## Pokyny pro likvidaci

- Výrobek a jeho komponenty likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte výrobek do běžného odpadu; zjistěte, zda je k dispozici recyklační program pro olověné a ocelové materiály.

## Kontakt pro další podporu

Pro další informace a podporu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Vždy se ujistěte, že máte aktuální informace o produktu a jeho bezpečnostních pokynech.

## Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání MEC LEAD CHARGE BARS. Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy, neváhejte vyhledat odbornou pomoc. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání našich produktů.