

MEC LEAD CHARGE BARS FOR SINGLE STAGE PRESS - 5/8OZ SINGLE STAGE LEAD SHOT CHARGE BAR

The MEC Charge Bars allow you to adjust your shot charge and enable you to create the load you desire. Interchanges with the charge bar which is included with your reloading press. Available in both lead and steel styles for single stage and progressive presses.



Attributes

- Name: 5/8OZ SINGLE STAGE LEAD SHOT CHARGE BAR
- Manufacturer: MEC RELOADING
- Product no.: 749019413
- Mfr. No.: 30258
- Size: 5/8 oz
- Delivery weight: 0.249kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 25mm
- Shipping length: 165mm
- UPC: 098489014823

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für MEC Lead Charge Bars](#)
- [English: MEC Lead Charge Bars Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Barres de Charge MEC](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Barre di Carica MEC](#)
- [Suomi: MEC LEAD CHARGE BARS Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MEC LEAD CHARGE BARS FÖR SINGLE STAGE PRESS](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro použití MEC LEAD CHARGE BARS](#)

Sicherheitshinweise für MEC Lead Charge Bars

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der MEC Lead Charge Bars für Ihre Wiederladepresse. Diese Charge Bars ermöglichen es dir, deine Schrottladung anzupassen und die gewünschte Ladung zu erstellen. Sie sind austauschbar mit dem Charge Bar, der mit deiner Wiederladepresse geliefert wird. Um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv verwendest, befolge bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die MEC Lead Charge Bars nur gemäß den Anweisungen verwendest.
- Verwende die Charge Bars nur mit den dafür vorgesehenen Wiederladepressen.
- Halte die Charge Bars und alle damit verbundenen Materialien außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand der Charge Bars auf Abnutzung oder Beschädigung.
- Informiere dich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen, die auf der EU Safety Gate Plattform veröffentlicht werden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende die Charge Bars nur in gut belüfteten Bereichen, um die Einwirkung von Dämpfen und Staub zu minimieren.
- Trage geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, um Verletzungen zu vermeiden.
- Achte darauf, dass keine Fremdkörper in die Charge Bars gelangen, um eine ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten.
- Halte deine Arbeitsumgebung sauber und ordentlich, um Stolperfallen und Unfälle zu vermeiden.
- Vermeide den Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten, um Korrosion oder elektrische Gefahren zu verhindern.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Wiederladepresse ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.
- Entferne den vorhandenen Charge Bar gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setze die MEC Lead Charge Bar an der vorgesehenen Stelle ein und stelle sicher, dass sie sicher befestigt ist.
- Überprüfe, ob alle Teile richtig sitzen, bevor du die Presse wieder in Betrieb nimmst.

2. Nutzung:

- Stelle die gewünschte Ladung ein, indem du die entsprechenden Einstellungen an der Charge Bar vornimmst.
- Führe den Ladevorgang gemäß den Anweisungen der Wiederladepresse durch.
- Achte darauf, dass du die Charge Bar nicht überlastest, um Schäden zu vermeiden.
- Nach der Benutzung reinige die Charge Bar gemäß den Reinigungshinweisen des Herstellers.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die MEC Lead Charge Bars gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stelle sicher, dass alle Teile ordnungsgemäß gereinigt sind, bevor du sie entsorgst.
- Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten in deiner Nähe, um umweltfreundlich zu handeln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen oder Bedenken zur Sicherheit oder Nutzung der MEC Lead Charge Bars wende dich bitte an den Kundendienst des Herstellers oder besuche die offizielle Website für weitere Informationen.

Beachte bitte, dass die Sicherheit und der ordnungsgemäße Gebrauch dieser Charge Bars von größter Bedeutung sind. Halte dich an die oben genannten Richtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

MEC Lead Charge Bars Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the MEC Lead Charge Bars for Single Stage Press. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use of this product. Please read this document carefully before using the product to avoid any potential hazards.

General Safety Guidelines

- Ensure that the MEC Lead Charge Bars are used only with compatible MEC reloading presses.
- Always wear appropriate safety gear, including safety glasses and gloves, when handling lead shot or reloading components.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the product regularly for any signs of wear or damage before use.
- Do not attempt to modify the product in any way, as this may compromise safety and performance.
- Follow all local laws and regulations regarding the use and disposal of lead and reloading materials.

Specific Safety Precautions for Use

- Avoid inhaling dust or particles generated during the reloading process. Work in a wellventilated area.
- Do not eat, drink, or smoke while handling lead shot or reloading components to prevent ingestion of harmful substances.
- Wash your hands thoroughly after handling lead shot or any reloading components.
- If you experience any unusual symptoms such as headaches, dizziness, or nausea while using the product, discontinue use immediately and seek medical advice.
- Store the MEC Lead Charge Bars in a cool, dry place away from direct sunlight and moisture.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that your reloading press is turned off and unplugged before installation.
- Remove the existing charge bar from the reloading press.
- Align the MEC Lead Charge Bar with the mounting points of the press.
- Secure the charge bar in place according to the manufacturer's instructions.
- Doublecheck that the charge bar is firmly attached before proceeding.

2. Usage:

- Select the desired shot charge (5/8 oz) for your reloading needs.
- Fill the shot container with the appropriate lead shot.
- Operate the reloading press according to the manufacturer's instructions, ensuring that the charge bar functions correctly.
- Monitor the reloading process closely to ensure consistent performance and safety.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused lead shot and reloading components in accordance with local regulations regarding hazardous waste.
- Do not dispose of lead shot in regular household waste.
- Check with local waste management authorities for proper disposal methods for lead materials.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries, product support, or to report unsafe products, please refer to the appropriate authorities or consult the manufacturer's website for more information.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety and satisfaction are our top priorities.

Guide de Sécurité pour les Barres de Charge MEC

Introduction

Merci d'avoir choisi les barres de charge MEC pour votre presse de rechargement. Ce guide vous fournira des informations essentielles pour assurer une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser les barres de charge.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Gardez le produit hors de portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement l'état des barres de charge pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit de manière non autorisée.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours des équipements de protection individuelle appropriés (gants, lunettes de sécurité).
- Ne surchargez pas la presse de rechargement au-delà des spécifications du fabricant.
- Assurez-vous que la barre de charge est correctement installée avant de commencer le rechargement.
- Ne laissez jamais la presse de rechargement sans surveillance pendant son utilisation.
- Évitez de toucher les parties mobiles de la presse pendant son fonctionnement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation:** Assurez-vous que la presse de rechargement est débranchée avant d'installer la barre de charge.
2. **Retrait de l'ancienne barre:** Dévissez la barre de charge existante en suivant les instructions du fabricant.
3. **Installation de la nouvelle barre:**
 - Alignez la nouvelle barre de charge avec les points de fixation.
 - Vissez fermement la barre en place, en vous assurant qu'elle est sécurisée.
4. **Vérification:** Assurez-vous que la barre est correctement fixée avant de rebrancher la presse.

Utilisation

- Suivez les instructions du fabricant pour le rechargement des cartouches.
- Ajustez la charge selon vos besoins en utilisant la barre de charge MEC.
- Vérifiez régulièrement la charge pendant le processus de rechargement pour garantir une consistance.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas les barres de charge MEC avec les déchets ménagers.
- Vérifiez les réglementations locales concernant le recyclage des métaux et des équipements de rechargement.
- Contactez votre centre de recyclage local pour des instructions sur la mise au rebut appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter le point de contact de l'UE approprié. Assurez-vous de garder ce guide à portée de main pour référence future.

Merci d'utiliser les barres de charge MEC en toute sécurité !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Barre di Carica MEC

Introduzione

Benvenuti nella guida alle istruzioni di sicurezza per le Barre di Carica MEC per presse a singolo stadio. Questo documento fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e appropriato del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) dell'UE.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze prima dell'uso.
- Conserva queste istruzioni per future consultazioni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre occhiali protettivi e guanti durante l'installazione e l'uso delle barre di carica.
- Mantieni l'area di lavoro pulita e priva di ostacoli.
- Non lasciare mai il prodotto incustodito durante l'uso.
- Assicurati che i materiali utilizzati siano compatibili con le barre di carica MEC.
- Non tentare di modificare o riparare il prodotto da solo.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che la pressa di ricarica sia spenta e scollegata dalla fonte di alimentazione.
- Rimuovi la barra di carica esistente dalla pressa.
- Inserisci la nuova barra di carica MEC nella pressa, assicurandoti che sia ben fissata.
- Controlla che non ci siano spazi vuoti o allentamenti.

2. Uso:

- Regola la carica di colpo secondo le tue esigenze.
- Segui le istruzioni del produttore per il caricamento dei materiali.
- Monitora il processo di ricarica per eventuali anomalie.
- Dopo l'uso, spegni e scollega la pressa.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nei normali rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici.
- Contatta le autorità locali per informazioni su come smaltire correttamente il prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o consulta il sito web ufficiale di MEC RELOADING.

Grazie per aver scelto le Barre di Carica MEC. La tua sicurezza è la nostra priorità.

MEC LEAD CHARGE BARS Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa MEC Lead Charge Bars tuotteiden käyttöohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään ja huolehtimaan tuotteesta turvallisesti ja tehokkaasti. Varmista, että luet tämän oppaan huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu ainoastaan lailliseen ja turvalliseen käyttöön.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Käytä tuotetta vain sen käyttötarkoituksen mukaisesti.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset Turvallisuustoimenpiteet Käytössä

- Käytä suojavausteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käsittelet tuotetta.
- Varmista, että työskentelyalueesi on hyvin ilmastoitu.
- Älä käytä tuotetta, jos olet väsynyt tai huonossa kunnossa.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita latausprosessissa.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että lataustanko on yhteensopiva MEC Charge Barin kanssa.
- Kiinnitä Charge Bar tiukasti lataustankoon.
- Tarkista, että kaikki liitokset ovat kunnolla kiinni ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Aseta haluamasi latausmäärä Charge Bariin.
- Varmista, että kaikki komponentit ovat kunnossa ennen latausprosessin aloittamista.
- Käynnistä latausprosessi ja seuraa ohjeita huolellisesti.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote ja sen osat paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteys paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeita turvalliseen hävittämiseen.

Lisätietoja ja Tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteys valmistajaan tai paikalliseen jälleenmyyjään. Muista tarkistaa myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen muistutukset tai varoitukset.

Kiitos, että valitsit MEC Lead Charge Bars tuotteet. Käytä tuotetta turvallisesti ja nauti latauskokemuksestasi!

Säkerhetsinstruktioner för MEC LEAD CHARGE BARS FÖR SINGLE STAGE PRESS

Introduktion

Tack för att du valt MEC LEAD CHARGE BARS. Denna produkt är utformad för att hjälpa dig att justera dina laddningar för omladdning av ammunition. För att säkerställa säker användning och maximal prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du arbetar med laddningsstänger.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp för att undvika olyckor.
- Undvik att använda produkten i fuktiga eller våta miljöer.
- Kontrollera att laddningsstången är korrekt installerad innan du börjar omladdningen.
- Använd endast laddningsstänger som är avsedda för din specifika pressmodell.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av laddningsstång:

- Stäng av omladdningspressen innan installation.
- Ta bort den befintliga laddningsstången genom att lossa skruvarna.
- Sätt in den nya laddningsstången i pressen och fäst den ordentligt med skruvarna.
- Se till att laddningsstången sitter ordentligt innan du fortsätter.

2. Användning av laddningsstång:

- Justera laddningsstången till önskad vikt (5/8 oz).
- Kontrollera att alla delar är korrekt installerade och åtdragna.
- Följ din vanliga procedur för omladdning av ammunition med den justerade laddningsstången.
- Var noga med att följa säkerhetsåtgärder under hela omladdningsprocessen.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metallprodukter.
- Om produkten är skadad eller inte längre behövs, lämna den till en återvinningsstation som hanterar metallavfall.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av MEC LEAD CHARGE BARS, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller besök MEC:s officiella webbplats. Se till att alltid ha produktens serienummer tillgängligt vid kontakt.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det hjälper du till att säkerställa en säker och effektiv användning av MEC LEAD CHARGE BARS.

Bezpečnostní pokyny pro použití MEC LEAD CHARGE BARS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MEC LEAD CHARGE BARS pro jednoúčelové lis. Tento produkt je navržen tak, aby vám umožnil efektivně a bezpečně dávkovat olověné náboje. Před použitím si prosím pečlivě přečtete následující bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné používání a minimalizovali rizika spojená s jeho použitím.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze podle pokynů výrobce.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před použitím zkontrolujte, zda nejsou na produktu viditelné poškození nebo opotřebení.
- Pokud produkt vykazuje jakékoli známky poškození, přestaňte jej používat a obraťte se na odborníka.
- Pravidelně kontrolujte produkt a jeho příslušenství na možné opotřebení nebo poškození.
- Při online nákupu se ujistěte, že nakupujete od důvěryhodných prodejců.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte ochranné brýle a rukavice při manipulaci s olověnými náboji.
- Pracujte v dobře větraném prostoru, aby se minimalizovala expozice prachu a výparům.
- Nedotýkejte se obličeje během manipulace s olověnými náboji.
- Ujistěte se, že je pracovní plocha čistá a bez překážek.
- Nikdy neukládejte olověné náboje na místa, kde by mohly být vystaveny vlhkosti nebo extrémním teplotám.
- Pokud dojde k úniku olověných nábojů, okamžitě vyčistěte oblast a umyjte si ruce.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je lisovací stanice vypnutá před instalací dávkovací tyče.
- Odstraňte stávající dávkovací tyč a nahraďte ji MEC LEAD CHARGE BAR.
- Ujistěte se, že je dávkovací tyč správně upevněna a zajištěna.

2. Použití:

- Nastavte požadovanou dávku náboje podle pokynů výrobce.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je dávkovací tyč čistá a bez nečistot.
- Dbejte na to, aby byl proces přebíjení prováděn pomalu a opatrně, aby se předešlo rozlítí nebo poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte olověné náboje a související materiály v souladu s místními předpisy o nebezpečných odpadech.
- Nikdy nevyhazujte olověné náboje do běžného odpadu.
- Zkontrolujte místní směrnice pro recyklaci a likvidaci nebezpečných materiálů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti produktu nebo pro hlášení o nebezpečných produktech se obraťte na příslušné orgány a sledujte aktualizace na platformě Safety Gate EU.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a zajišťujete správné používání našich produktů.