

MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS - 1-1/2OZ LEAD SHOT CHARGE BAR

The MEC Charge Bars allow you to adjust your shot charge and enable you to create the load you desire. Interchanges with the charge bar which is included with your reloading press. Available in both lead and steel styles for single stage and progressive presses. Steel shot bars are available by special order.



Attributes

- Name: 1-1/2OZ LEAD SHOT CHARGE BAR
- Manufacturer: MEC RELOADING
- Product no.: 749019415
- Mfr. No.: 502112
- Size: 1-1/2 oz
- Delivery weight: 0.236kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 25mm
- Shipping length: 165mm
- UPC: 098489017725

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die MEC Lead Charge Bar Progressive Press](#)
- [English: MEC Lead Charge Bar Progressive Press Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour la Barre de Charge MEC Lead Charge Bar Progressive Press](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS](#)
- [Suomi: MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro používání MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS](#)

Sicherheitshinweise für die MEC Lead Charge Bar Progressive Press

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der MEC Lead Charge Bar Progressive Press. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung und Handhabung des Produkts, um sicherzustellen, dass Sie die besten Ergebnisse erzielen und mögliche Risiken vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass die MEC Charge Bar nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte den Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet, um Unfälle zu vermeiden.
- Verwende die Charge Bar nur mit kompatiblen MEC Wiederladepressen.
- Bewahre das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfe regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen, bevor du das Produkt verwendest.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass die Charge Bar sicher in der Presse montiert ist, bevor du mit dem Laden beginnst.
- Verwende nur die empfohlenen Materialien (Blei oder Stahl) für die Charge Bar.
- Vermeide den Kontakt mit Haut und Augen, wenn du mit Schrotladung arbeitest.
- Trage geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Handschuhe und Schutzbrille.
- Arbeite in einem gut belüfteten Bereich, um das Einatmen von Staub oder Dämpfen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation der Charge Bar:

- Stelle sicher, dass die Wiederladepresse ausgeschaltet und nicht in Betrieb ist.
- Entferne die vorhandene Charge Bar, falls nötig, indem du die Befestigungsschrauben löst.
- Setze die MEC Charge Bar in die vorgesehene Halterung ein.
- Ziehe die Befestigungsschrauben fest, um sicherzustellen, dass die Charge Bar stabil sitzt.

2. Verwendung der Charge Bar:

- Stelle die gewünschte Schrotladung ein, indem du die Einstellung an der Charge Bar vornimmst.
- Fülle die Ladeeinheit mit dem geeigneten Schrotmaterial.
- Starte die Presse und achte darauf, dass die Charge Bar ordnungsgemäß funktioniert.
- Überprüfe regelmäßig die Ladung und die Funktionsweise der Charge Bar während des Betriebs.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stelle sicher, dass alle Teile vollständig entleert sind, bevor du sie entsorgst.
- Informiere dich über die richtigen Entsorgungsmethoden für Blei und Stahl, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu diesem Produkt, einschließlich Sicherheitsanfragen oder Rückrufinformationen, wende dich bitte an den Kundenservice von MEC RELOADING.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit beim Umgang mit der MEC Lead Charge Bar Progressive Press ist von größter Bedeutung. Durch die Beachtung dieser Sicherheitsrichtlinien und anweisungen kannst du sicherstellen, dass du das Produkt effektiv und sicher verwendest. Achte darauf, regelmäßig die Sicherheitshinweise zu überprüfen und halte dich über mögliche Rückrufe oder Sicherheitswarnungen auf dem Laufenden.

MEC Lead Charge Bar Progressive Press Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the MEC Lead Charge Bar Progressive Press. This product is designed to help you create custom shot charges safely and efficiently. It is important to read and follow these safety instructions to ensure safe use and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Always handle the MEC Lead Charge Bar with care.
- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the charge bar for wear or damage before use.
- Follow all manufacturer instructions and guidelines to ensure safe operation.
- Report any unsafe product conditions or accidents to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the charge bar only with compatible MEC reloading presses.
- Do not exceed the recommended shot charge capacity of 11/2 oz.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses and gloves, when operating the press.
- Ensure that the workspace is clean and free from obstructions to prevent accidents.
- Avoid distractions while using the charge bar and reloading press.
- Do not attempt to modify or disassemble the charge bar.
- In case of any malfunction, stop using the product immediately and consult the manufacturer.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Ensure your reloading press is turned off and unplugged before installation.
- Remove the existing charge bar from your MEC reloading press.
- Align the MEC Lead Charge Bar with the mounting points on the press.
- Securely attach the charge bar following the manufacturer's instructions.
- Ensure the charge bar is firmly in place before proceeding to use.

2. Usage

- Set the desired shot charge on the MEC Lead Charge Bar.
- Load the appropriate lead shot into the charge bar.
- Follow the reloading press instructions for operating the press with the charge bar.
- Regularly check the charge bar during operation for any signs of malfunction or wear.
- After use, clean the charge bar according to the manufacturer's recommendations to maintain performance and safety.

Disposal Instructions

- Dispose of the MEC Lead Charge Bar responsibly at the end of its life cycle.
- Follow local regulations for disposing of metal products.
- Do not dispose of the product in household waste.
- Consider recycling options available in your area.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the MEC Lead Charge Bar Progressive Press, please refer to the manufacturer's support resources. It is essential to have access to assistance for safe operation and maintenance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with the MEC Lead Charge Bar Progressive Press. Always prioritize safety and compliance with relevant regulations.

Guide de Sécurité du Produit pour la Barre de Charge MEC Lead Charge Bar Progressive Press

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité du produit pour la MEC Lead Charge Bar Progressive Press. Ce document fournit des instructions importantes pour assurer une utilisation sécurisée de votre barre de charge de rechargement. Veuillez lire attentivement ces informations avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement selon les instructions fournies.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait affecter sa sécurité.
- En cas de problème, n'utilisez pas le produit et contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés, tels que des lunettes de sécurité et des gants, lorsque vous manipulez des matériaux de rechargement.
- Assurez-vous que la presse de rechargement est correctement fixée et stable avant d'utiliser la barre de charge.
- Ne dépassez pas la charge maximale spécifiée pour la barre de charge (11/2 oz).
- Ne placez pas vos mains ou vos doigts dans les zones mobiles de la presse pendant son fonctionnement.
- Évitez de travailler dans des conditions humides ou mouillées pour prévenir les accidents électriques.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Débranchez la presse de rechargement avant d'installer la barre de charge.
- Retirez la barre de charge d'origine de la presse.
- Insérez la MEC Lead Charge Bar dans le support de la presse, en vous assurant qu'elle est bien en place.
- Rebranchez la presse de rechargement.

2. Utilisation

- Assurez-vous que la barre de charge est correctement installée avant de commencer à recharger.
- Suivez les instructions de rechargement fournies avec votre presse pour garantir un fonctionnement sûr et efficace.
- Ne surchargez pas la barre de charge avec des matériaux au-delà de sa capacité.

Instructions d'Élimination

- Lorsque la barre de charge est usée ou endommagée, éliminez-la conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères. Renseignez-vous sur les points de collecte pour les déchets électroniques ou les matériaux spéciaux.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou information supplémentaire concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact européen approprié. Assurez-vous de fournir le numéro de modèle et toute autre information pertinente pour obtenir une assistance rapide.

En respectant ces directives, vous contribuerez à garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de la MEC Lead Charge Bar Progressive Press. Merci de votre attention et de votre engagement envers une utilisation sécurisée de nos produits.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS

Introduzione

Grazie per aver scelto la barra di carica MEC Lead Charge Bar Progressive Press. Questo prodotto è progettato per consentire una ricarica sicura ed efficace delle munizioni. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e prevenire incidenti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per il suo scopo previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sulle revocche dei prodotti sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali di protezione e guanti durante l'uso della barra di carica.
- Non utilizzare la barra di carica se presenta segni di usura o danni.
- Assicurati che l'area di lavoro sia ben illuminata e priva di ostacoli.
- Non tentare di modificare o riparare la barra di carica senza l'assistenza di un professionista qualificato.
- Segui tutte le normative locali relative all'uso di munizioni e attrezzature di ricarica.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione della Barra di Carica

- Rimuovi la barra di carica esistente dalla pressa di ricarica.
- Inserisci la MEC Lead Charge Bar nella posizione designata.
- Assicurati che la barra sia fissata saldamente e che non ci siano spazi vuoti.

2. Utilizzo della Barra di Carica

- Regola la carica di colpo secondo le specifiche desiderate (fino a 11/2 oz).
- Verifica che la barra di carica sia correttamente allineata prima di iniziare il processo di ricarica.
- Segui le istruzioni della tua pressa di ricarica per completare il caricamento delle munizioni.

3. Controllo e Manutenzione

- Effettua controlli regolari sulla barra di carica per assicurarti che non ci siano segni di usura.
- Pulisci la barra di carica dopo ogni utilizzo per rimuovere residui di polvere o altri materiali.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti di ricarica.
- Non gettare la barra di carica nei rifiuti domestici.
- Contatta un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento del prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contattare il punto di contatto dell'UE per le domande sulla sicurezza. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti per ricevere assistenza.

Ricorda che la sicurezza è la tua responsabilità. Segui queste linee guida per garantire un utilizzo sicuro ed efficace della tua MEC Lead Charge Bar Progressive Press.

MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS tuotteen käyttöoppaaseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit hyödyntää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisten käyttöön. Älä anna lasten käyttää tätä tuotetta ilman aikuisten valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä vahingoittunutta tai puutteellista tuotetta.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa, suojassa suorilta auringonvalolta ja kosteudelta.
- Käytä tuotetta vain valmistajan suosittelemalla tavalla ja tarkoitukseen.
- Ilmoita kaikista turvallisuuteen liittyvistä ongelmista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet

- Käytä aina suojarusteita, kuten käsineitä ja suojalaseja, kun käsittelet tai käytät tuotetta.
- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja järjestetty, jotta vältät onnettomuudet.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos olet väsynyt tai huonovointinen.
- Älä käytä tuotetta, jos olet alle 18vuotias ilman aikuisen valvontaa.
- Noudata kaikkia paikallisia ja kansallisia sääntöjä ja määräyksiä, jotka liittyvät lataamiseen ja ammusten valmistukseen.

Asennus ja käyttöohjeet

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja tarvikkeet ennen tuotteen asennusta.
- Asenna MEC Charge Bar seuraavasti:
 1. Poista vanha latauspalkki, jos sellainen on.
 2. Kiinnitä uusi MEC Charge Bar huolellisesti latauspainettasi.
 3. Varmista, että kaikki liitokset ovat tiukkoja ja turvallisia.
- Käytä tuotetta seuraavasti:
 1. Täytä latauspalkki haluamallasi materiaalilla (lyijy tai teräs).
 2. Säädä laukauksen määrä tarpeidesi mukaan.
 3. Käynnistä latausprosessi ja seuraa tarkasti käyttöohjeita.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote paikallisten ympäristösääntöjen mukaan.
- Varmista, että kaikki käytetyt materiaalit, kuten lyijy ja teräs, hävitetään turvallisesti ja asianmukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteen käytöstä tai turvallisuudesta, ota yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, jotta saat parasta mahdollista tukea.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudata näitä ohjeita ja käytä MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS tuotetta vastuullisesti ja turvallisesti.

Säkerhetsinstruktioner för MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS

Introduktion

Tack för att du valt MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS. Denna laddningsstång är designad för att ge dig möjlighet att justera din laddning och skapa den last du önskar. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs igenom och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att minimera riskerna.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning. Skador kan öka risken för olyckor.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella produktåterkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du hanterar laddningsstången.
- Se till att pressen är avstängd och urkopplad från strömkällan innan du byter laddningsstång.
- Kontrollera att laddningsstången är korrekt installerad innan användning för att undvika läckage av bly eller stålskott.
- Undvik att använda laddningsstången om den har synliga skador eller tecken på slitage.
- Använd endast laddningsstången med kompatibla omladdningspressar.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av laddningsstången:

- Stäng av omladdningspressen och koppla ur den från strömkällan.
- Ta bort den befintliga laddningsstången från pressen.
- Installera den nya MEC LEAD CHARGE BAR genom att följa tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att laddningsstången sitter ordentligt och är säker innan du kopplar in pressen igen.

2. Användning av laddningsstången:

- Ställ in önskad laddning enligt din specifikation.
- Kontrollera att alla säkerhetsåtgärder följs under hela laddningsprocessen.
- Efter användning, stäng av pressen och rengör området noggrant.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När laddningsstången inte längre används eller är skadad, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om hur du korrekt kan återvinna eller kassera bly och stålprodukter.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS, vänligen kontakta en lokal återförsäljare eller tillverkare. Det är viktigt att du har tillgång till korrekt support för att säkerställa säker användning av produkten.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår högsta prioritet.

Bezpečnostní pokyny pro používání MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS. Tento produkt je navržen tak, aby vám umožnil přesně dávkovat olověné náplně pro přebíjení střeliva. Abychom zajistili vaši bezpečnost a bezpečné používání tohoto produktu, prosím, pečlivě si přečtete následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli všem pokynům.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných skupin.
- Při používání produktu dodržujte všechny platné zákony a předpisy.
- Pravidelně kontrolujte produkt na poškození a opotřebení.
- V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při manipulaci s olověným materiálem používejte ochranné rukavice.
- Vyvarujte se vdechování prachu a částic vznikajících při používání produktu.
- Při práci s přebíjecími lisy noste ochranné brýle, abyste ochránili oči před případnými nebezpečnými částicemi.
- Nikdy nepoužívejte produkt, pokud je poškozený nebo neúplný.
- Při používání výrobku se ujistěte, že je umístěn na stabilním a rovném povrchu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Ujistěte se, že máte všechny potřebné součásti a nástroje pro instalaci.
2. Připojte dávkovací tyč k přebíjecímu lisu podle pokynů výrobce.
3. Nastavte požadovanou dávku olověné náplně pomocí mechanismu na dávkovací tyči.
4. Před každým použitím zkontrolujte, zda je dávkovací tyč správně upevněná a funkční.
5. Při používání dávkovací tyče dbejte na to, abyste dodržovali všechny bezpečnostní pokyny.

Pokyny pro likvidaci

- Všechny součásti produktu likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je produkt poškozený, obraťte se na místní středisko pro sběr nebezpečných odpadů.
- Nikdy nevyhazujte olověné části do běžného odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoliv dotazy týkající se bezpečnosti produktu nebo prohlášení o nebezpečných produktech se obraťte na odborníka nebo příslušné úřady. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny relevantní informace o produktu.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS. Vaše bezpečnost je naší nejvyšší prioritou.