

MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS - 1-3/16OZ LEAD SHOT CHARGE BAR

The MEC Charge Bars allow you to adjust your shot charge and enable you to create the load you desire. Interchanges with the charge bar which is included with your reloading press. Available in both lead and steel styles for single stage and progressive presses. Steel shot bars are available by special order.



Attributes

- Name: 1-3/16OZ LEAD SHOT CHARGE BAR
- Manufacturer: MEC RELOADING
- Product no.: 749019418
- Mfr. No.: 5021316
- Size: 1-3/16 oz
- Delivery weight: 0.236kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 25mm
- Shipping length: 165mm
- UPC: 098489012836

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS](#)
- [English: MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Barre de Charge MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS](#)
- [Italiano: Guida di Sicurezza per l'Utilizzo della MEC Lead Charge Bar Progressive Press](#)
- [Suomi: MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro použití MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS](#)

Sicherheitshinweise für die MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb der MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS! Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen beim Anpassen Ihrer Schrotladung zu helfen. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die MEC LEAD CHARGE BAR nur gemäß den Anweisungen verwenden.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen, sicheren Ort, der für Kinder unzugänglich ist.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Produkt auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Halten Sie sich über Rückrufinformationen auf dem Laufenden, indem Sie die EU Safety Gate-Plattform besuchen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die MEC LEAD CHARGE BAR nur mit der dafür vorgesehenen Wiederladepresse.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe, während der Verwendung.
- Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper in die Ladevorrichtung gelangen.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Materialien und Komponenten, um die Sicherheit zu gewährleisten.
- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und ordentlich, um Unfälle zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation der Charge Bar:

- Entfernen Sie die bestehende Charge Bar von Ihrer Wiederladepresse.
- Setzen Sie die MEC LEAD CHARGE BAR in die vorgesehene Halterung ein, bis sie sicher sitzt.
- Stellen Sie sicher, dass alle Befestigungen fest angezogen sind.

2. Verwendung der Charge Bar:

- Stellen Sie die gewünschte Schrotladung ein, indem Sie die entsprechenden Einstellungen an der Charge Bar vornehmen.
- Füllen Sie die Ladevorrichtung mit dem entsprechenden Material.
- Betätigen Sie die Presse gemäß den Anweisungen des Herstellers, um die Schrotladung zu erstellen.

3. Nach der Verwendung:

- Reinigen Sie die Charge Bar und die Wiederladepresse gründlich, um Rückstände zu entfernen.
- Lagern Sie das Produkt an einem sicheren Ort, fern von Kindern und Haustieren.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie alle nicht mehr benötigten Teile und Materialien gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Materialien.
- Achten Sie darauf, gefährliche Abfälle ordnungsgemäß zu entsorgen, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrer MEC LEAD CHARGE BAR wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von MEC RELOADING oder besuchen Sie die offizielle Website. Dort finden Sie auch Informationen zu Rückrufen und Sicherheitswarnungen.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit an erster Stelle steht. Folgen Sie diesen Richtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung Ihrer MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS zu gewährleisten.

MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the MEC Lead Charge Bar Progressive Press. This product is designed to help you create the shot load you desire safely and efficiently. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe usage and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used only for its intended purpose as described in the product specifications.
- Always follow the manufacturer's instructions for installation and usage.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the charge bar for any signs of wear or damage before use.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Stay updated on recall notices through the EU Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses and gloves, when using the charge bar.
- Do not exceed the recommended shot charge of 13/16 oz. Overloading may cause malfunctions or accidents.
- Ensure the reloading press is stable and on a flat surface before use.
- Avoid using the charge bar with incompatible materials or products.
- Do not attempt to modify the charge bar or use it in a manner not intended by the manufacturer.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure your reloading press is powered off and unplugged.
- Remove the existing charge bar from the press by following the manufacturer's instructions.
- Align the MEC Lead Charge Bar with the mounting points of your reloading press.
- Securely attach the charge bar, ensuring it is firmly in place.

2. Usage:

- Adjust the charge bar to the desired shot charge of 13/16 oz.
- Load the appropriate materials into the charge bar as per the manufacturer's guidelines.
- Operate the reloading press according to the user manual, ensuring all safety precautions are followed.
- Monitor the reloading process for any irregularities and stop immediately if any issues arise.

Disposal Instructions

- Dispose of the MEC Lead Charge Bar in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Contact your local waste management authority for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the MEC Lead Charge Bar, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging.

Guide de Sécurité pour la Barre de Charge MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS

Introduction

Merci d'avoir choisi la barre de charge MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS. Ce produit est conçu pour vous aider à ajuster vos charges de tir tout en assurant une utilisation sécurisée et efficace. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation appropriée.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement comme prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état de la barre de charge pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne laissez pas les enfants utiliser ce produit sans surveillance.
- Conservez ce produit hors de portée des enfants.
- En cas de doute sur l'utilisation, consultez un professionnel ou un expert en rechargement.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours des équipements de protection individuelle (EPI) tels que des lunettes de sécurité et des gants lors de l'utilisation de la barre de charge.
- Ne surchargez pas la barre de charge au-delà de sa capacité spécifiée (13/16 oz).
- Assurez-vous que la barre de charge est correctement installée sur votre presse de rechargement avant de commencer à l'utiliser.
- Ne modifiez pas la barre de charge ou son installation de manière non autorisée.
- Évitez de toucher la barre de charge avec des mains humides ou mouillées.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de la Barre de Charge :

- Débranchez la presse de rechargement avant d'installer la barre de charge.
- Retirez la barre de charge existante en suivant les instructions du fabricant.
- Insérez la nouvelle barre de charge MEC dans le support prévu à cet effet.
- Assurez-vous que la barre est bien fixée et sécurisée avant de rebrancher la presse.

2. Utilisation de la Barre de Charge :

- Réglez la barre de charge selon la charge souhaitée en suivant les instructions de votre presse de rechargement.
- Effectuez un test de fonctionnement sans munitions pour vous assurer que tout fonctionne correctement.
- Chargez les munitions conformément aux spécifications du fabricant.

3. Entretien :

- Nettoyez la barre de charge après chaque utilisation pour éviter l'accumulation de résidus.
- Inspectez régulièrement la barre pour détecter des signes d'usure.
- Remplacez la barre de charge si elle est endommagée ou usée.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas ce produit dans les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits non alimentaires.
- Si le produit est endommagé, contactez un service de récupération approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour des informations supplémentaires. Assurez-vous de fournir des détails sur le produit et la nature de votre demande.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous garantisiez non seulement votre sécurité, mais également celle des autres. Merci d'utiliser la barre de charge MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS de manière responsable.

Guida di Sicurezza per l'Utilizzo della MEC Lead Charge Bar Progressive Press

Introduzione

Benvenuti nella guida di sicurezza per l'utilizzo della MEC Lead Charge Bar Progressive Press. Questa guida è progettata per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto, in conformità con le normative sulla sicurezza dei prodotti dell'Unione Europea. Si prega di leggere attentamente le seguenti istruzioni e linee guida di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Controllare regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimanere informati su eventuali richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossare sempre occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da schegge o detriti.
- Utilizzare guanti di protezione per evitare irritazioni o infortuni alle mani.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia ben ventilata, specialmente durante la manipolazione di materiali.
- Non utilizzare il prodotto in presenza di sostanze infiammabili o in ambienti con rischi di esplosione.
- Seguire sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso del prodotto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurarsi che la pressa di ricarica sia spenta e scollegata dalla fonte di alimentazione.
- Rimuovere la barra di carica esistente dalla pressa.
- Posizionare la MEC Lead Charge Bar nella posizione corretta e fissarla saldamente.
- Controllare che la barra sia correttamente allineata e sicura prima di accendere la pressa.

2. Utilizzo:

- Regolare la carica di colpo secondo le specifiche desiderate.
- Eseguire un test di funzionamento per assicurarsi che la barra di carica funzioni correttamente prima di procedere con il caricamento.
- Monitorare il processo di ricarica e fermarsi immediatamente se si notano anomalie o malfunzionamenti.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente o nei corsi d'acqua.
- Contattare il centro di raccolta rifiuti locale per informazioni su come smaltire correttamente il prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande sulla sicurezza del prodotto, contattare il vostro rivenditore o il produttore. Assicuratevi di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto per facilitare il supporto.

Grazie per aver scelto la MEC Lead Charge Bar Progressive Press. Utilizzando questo prodotto in modo sicuro e responsabile, contribuirete a garantire la vostra sicurezza e quella degli altri.

MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS latauspalkin käyttöohjeeseen. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset Turvaohjeet

- Tuotteen turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Varmista, että käytät tuotetta ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Jos havaitset vaurioita tai puutteita, älä käytä tuotetta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa. Tämä tuote ei ole tarkoitettu alle 18vuotiaille.
- Ilmoita vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Käytä aina suojakäsineitä ja suojalaseja latausprosessin aikana.
- Varmista, että työskentelyalueesi on hyvin valaistu ja siisti.
- Vältä vaatteiden tai hiusten joutumista koneen liikkuviin osiin.
- Älä käytä tuotetta, jos olet väsynyt tai huonossa kunnossa.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä ennen asennusta.
- Kiinnitä latauspalkki tiukasti paikoilleen ohjeiden mukaan.
- Tarkista, että kaikki liitännät ovat turvallisia ja tiukkoja.

2. Käyttö:

- Aseta haluamasi latausmateriaali latauspalkkiin.
- Säädä latausmäärä haluamasi mukaisesti.
- Käynnistä laite ja seuraa prosessia tarkasti.
- Pysäytä laite heti, jos havaitset ongelmia tai epätavallista ääntä.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten säädösten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavallisen jätteen joukkoon.
- Ota yhteyttä paikallisiin kierrätyspalveluihin saadaksesi lisätietoja.

Lisätietoja Tukea Varten

- Jos tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS tuotteellasi.

Säkerhetsinstruktioner för MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS

Introduktion

Tack för att du valt MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS. Denna laddningsstång är designad för att ge dig möjlighet att justera din laddning och skapa den last du önskar. För att säkerställa en säker och effektiv användning, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Använd alltid skyddsutrustning, såsom skyddsglasögon och handskar, när du arbetar med laddningsstänger.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till lokala myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast laddningsstången för det avsedda ändamålet.
- Se till att pressen är ordentligt installerad och stabil innan du börjar använda laddningsstången.
- Undvik att överbelasta pressen. Följ alltid rekommendationerna för maximala vikter.
- Använd inte laddningsstången om den är skadad eller defekt.
- Håll arbetsområdet rent och fritt från hinder för att undvika olyckor.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av laddningsstång:

- Stäng av omladdningspressen.
- Ta bort den medföljande laddningsstången.
- Sätt in MEC LEAD CHARGE BAR i pressen och se till att den sitter ordentligt.
- Kontrollera att alla delar är på plats innan du slår på pressen igen.

2. Användning av laddningsstång:

- Justera laddningen enligt dina specifikationer.
- Följ noggrant instruktionerna för att säkerställa korrekt och säker användning.
- Efter varje användning, rengör laddningsstången och pressen för att förhindra korrosion och slitage.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfallshantering av laddningsstången ska ske i enlighet med lokala föreskrifter.
- Återvinn materialet om möjligt och se till att det inte hamnar i naturen.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Vi tackar för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och önskar dig en säker och framgångsrik användning av MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS.

Bezpečnostní pokyny pro použití MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS. Tento produkt je navržen tak, aby vám pomohl při přebíjení nábojů s olověnými střelami. Abychom zajistili bezpečné a efektivní používání tohoto výrobku, prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt používáte v souladu s pokyny výrobce.
- Před použitím zkontrolujte, zda nejsou na výrobku viditelné poškození.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku noste vhodné ochranné pomůcky, jako jsou brýle a rukavice.
- V případě nehody nebo poškození produktu okamžitě kontaktujte příslušné orgány.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím výrobku se ujistěte, že je správně nainstalován a upevněn.
- Nikdy nepoužívejte výrobek s nekompatibilními komponenty.
- Při manipulaci se střelným prachem a olověnými střelami dodržujte bezpečnostní předpisy pro práci s těmito materiály.
- Neprovádějte úpravy výrobku, které nejsou schváleny výrobcem.
- V případě jakýchkoliv problémů s výrobkem přestaňte okamžitě používat a vyhledejte odbornou pomoc.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné komponenty.
- Nainstalujte dávkovací tyč do přebíjecího lisu podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že je tyč pevně uchycena a správně nastavena na požadovanou dávku.

2. Použití:

- Před začátkem přebíjení se ujistěte, že je pracovní prostor čistý a organizovaný.
- Používejte výrobek pouze v dobře větraných prostorách.
- Při přebíjení dodržujte doporučené dávkování a techniky.
- Po dokončení práce důkladně vyčistěte pracovní plochu a všechny použité nástroje.

Pokyny pro likvidaci

- Výrobek a jeho obaly likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepohazujte výrobek do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- Zkontrolujte místní směrnice pro ekologickou likvidaci olověných výrobků a střelného prachu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na výrobce nebo prodejce produktu. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu, včetně čísla modelu a data zakoupení.

Děkujeme, že dodržujete tyto bezpečnostní pokyny. Bezpečné používání výrobku přispěje k vaší ochraně a spokojenosti.