

# MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS - 3/4OZ LEAD SHOT CHARGE BAR

The MEC Charge Bars allow you to adjust your shot charge and enable you to create the load you desire. Interchanges with the charge bar which is included with your reloading press. Available in both lead and steel styles for single stage and progressive presses. Steel shot bars are available by special order.



## Attributes

- Name: 3/4OZ LEAD SHOT CHARGE BAR
- Manufacturer: MEC RELOADING
- Product no.: 749019423
- Mfr. No.: 50234
- Size: 3/4 oz
- Delivery weight: 0.243kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 25mm
- Shipping length: 165mm
- UPC: 098489016148

## Item details

Made in USA

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS](#)
- [English: MEC Lead Charge Bar Progressive Press Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Barre de Charge MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MEC Lead Charge Bar Progressive Press](#)
- [Suomi: MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro použití MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS](#)

# Sicherheitshinweise für den MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS

## Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS! Dieser Charge Bar ermöglicht es dir, deine Schrotladung individuell anzupassen. Bitte lese die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um die sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Bedienungsanleitung deiner Wiederladepresse verstehst, bevor du den Charge Bar installierst oder verwendest.
- Verwende den Charge Bar nur mit kompatiblen Wiederladepressen, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Halte das Produkt und alle Zubehörteile von Kindern fern.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Charge Bars auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

## Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, während du mit dem Charge Bar arbeitest.
- Vermeide es, den Charge Bar in der Nähe von offenen Flammen oder extremen Temperaturen zu verwenden.
- Achte darauf, dass der Charge Bar ordnungsgemäß in die Presse eingesetzt ist, bevor du mit dem Laden beginnst.
- Verwende nur die empfohlenen Materialien und Ladungen, um die Sicherheit zu gewährleisten.
- Halte deinen Arbeitsbereich sauber und frei von Ablenkungen.

## Anweisungen für Installation und Verwendung

### 1. Installation des Charge Bars:

- Schalte die Wiederladepresse aus und trenne sie von der Stromversorgung.
- Entferne den vorhandenen Charge Bar, falls erforderlich.
- Setze den MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS in die vorgesehene Halterung ein und stelle sicher, dass er fest sitzt.
- Überprüfe die korrekte Positionierung des Charge Bars, bevor du fortfährst.

### 2. Verwendung des Charge Bars:

- Stelle die gewünschte Ladung auf der Presse ein.
- Lade die Schrotladung gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung deiner Presse.
- Achte darauf, die Presse während des Ladevorgangs nicht zu überlasten.
- Nach dem Laden, reinige den Charge Bar und bewahre ihn an einem sicheren Ort auf.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Charge Bar gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronik und Metallabfälle.
- Stelle sicher, dass alle Teile des Charge Bars sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den zuständigen Kontakt in deinem Land. Achte darauf, dass du alle relevanten Informationen über das Produkt zur Hand hast.

Vielen Dank, dass du die Sicherheitshinweise befolgst. Viel Freude beim Wiederladen!

# MEC Lead Charge Bar Progressive Press Safety Instructions

## Introduction

Thank you for choosing the MEC Lead Charge Bar Progressive Press. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your product. Please read all sections carefully before using the charge bar.

## General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Always ensure the safe use of this product, which is designed for reloading ammunition. Follow all safety instructions to minimize risks.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about any recall notices related to this product. If you receive a notice, follow the instructions provided for safe return or remedy.
- **Online Shopping:** If purchased online, ensure that the retailer complies with safety standards applicable to physical stores.
- **Special Consumer Focus:** Be aware that additional care should be taken if the product is used around vulnerable groups, such as children.
- **EU Contact Point:** For safety inquiries, refer to the manufacturer or authorized distributor within the EU.
- **Rapid Alerts:** Monitor updates on unsafe products via the EU's Safety Gate platform.

## Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**
  - Ensure the charge bar is compatible with your reloading press to avoid malfunction.
  - Handle all components with care to prevent injury.
  - Use protective eyewear when reloading to protect against debris.
- **Avoiding Hazards:**
  - Never exceed the recommended charge weight.
  - Keep the work area clean and organized to prevent accidents.
  - Store the charge bar and all reloading components in a secure location away from children and pets.
- **Age Specific Warnings:**
  - This product is intended for use by individuals 18 years and older. Ensure that minors are supervised if they are present during reloading activities.

## Instructions for Installation and Usage

- **Installation:**
  1. Ensure the reloading press is turned off and unplugged.
  2. Remove the existing charge bar according to the manufacturer's instructions.
  3. Align the MEC Lead Charge Bar with the mounting points on your reloading press.
  4. Secure the charge bar in place using the appropriate screws or locking mechanisms.
  5. Doublecheck that the charge bar is firmly attached before proceeding.
- **Usage:**
  1. Adjust the shot charge to your desired weight (3/4 oz) by following the adjustment guidelines provided with your press.
  2. Load the appropriate lead shot into the charge bar, ensuring it is filled evenly.
  3. Begin the reloading process as per the instructions for your specific reloading press model.
  4. Monitor the operation to ensure consistent performance and safety.

## **Disposal Instructions**

- Dispose of any unused or excess lead shot and packaging materials in accordance with local regulations.
- Do not dispose of lead shot in regular waste. Instead, contact your local waste management facility for proper disposal methods.

## **Contact Information for Further Support**

For any safety inquiries, product support, or to report unsafe conditions, please refer to the manufacturer's contact information or authorized distributor within the EU.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety is our priority, and following these guidelines will help ensure a safe reloading experience.

# Guide de Sécurité pour la Barre de Charge MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS

## Introduction

Merci d'avoir choisi la MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS. Ce guide de sécurité est conçu pour vous aider à utiliser ce produit en toute sécurité. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser la barre de charge.

## Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état de la barre de charge pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Utilisez toujours des équipements de protection appropriés lors de la manipulation de munitions ou d'outils de rechargement.
- En cas d'accident ou de produit défectueux, signalez-le aux autorités compétentes.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépassez pas la capacité de charge de 3/4 oz spécifiée pour ce produit.
- Utilisez uniquement des composants compatibles avec la barre de charge MEC.
- Ne modifiez pas la barre de charge ou son mécanisme de fonctionnement.
- Assurez-vous que la presse de rechargement est correctement installée et sécurisée avant d'utiliser la barre de charge.
- Ne pas utiliser la barre de charge si elle présente des signes visibles de dommages ou de déformation.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation de la Barre de Charge:

- Débranchez la presse de rechargement avant de procéder à l'installation.
- Retirez la barre de charge existante en suivant les instructions du fabricant.
- Alignez la nouvelle barre de charge MEC avec le mécanisme de la presse.
- Fixez la barre de charge en veillant à ce qu'elle soit correctement installée et sécurisée.

### 2. Utilisation de la Barre de Charge:

- Vérifiez que la barre de charge est bien fixée avant de l'utiliser.
- Chargez le plomb ou l'acier dans la barre de charge selon les instructions de rechargement.
- Suivez les recommandations de rechargement pour éviter tout incident.

### 3. Entretien:

- Nettoyez régulièrement la barre de charge pour éviter l'accumulation de résidus.
- Inspectez la barre de charge avant chaque utilisation pour détecter tout dommage.

## Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas la barre de charge avec les déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des produits de rechargement.
- Contactez un centre de recyclage local pour des conseils sur l'élimination appropriée.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact EU approprié. Assurez-vous de conserver une preuve d'achat et les informations de produit pour référence future.

Merci de respecter ces instructions pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de la MEC  
LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS.

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MEC Lead Charge Bar Progressive Press

## Introduzione

Grazie per aver scelto il MEC Lead Charge Bar Progressive Press. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto. È importante seguire queste linee guida per proteggere te stesso e gli altri durante l'uso.

## Linee Guida di Sicurezza Generali

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Mantieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Utilizza il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta anomalie o se è danneggiato.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani aggiornato su eventuali richiami di prodotto tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Utilizzo

- Indossa sempre occhiali protettivi e guanti durante l'uso per proteggerti da eventuali schegge o materiali volanti.
- Non sovraccaricare la pressa di ricarica oltre le specifiche raccomandate.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli.
- Non lasciare mai il prodotto incustodito durante l'uso.
- Segui le istruzioni di caricamento per evitare malfunzionamenti o incidenti.
- Non tentare di modificare o riparare il prodotto senza la supervisione di un professionista qualificato.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione:

- Rimuovi la barra di carica esistente dalla tua pressa di ricarica.
- Inserisci la MEC Lead Charge Bar nel supporto della pressa, assicurandoti che sia ben fissata.
- Controlla che la barra di carica sia correttamente allineata con il meccanismo della pressa.

### 2. Uso:

- Regola la carica di colpo secondo le tue esigenze utilizzando il meccanismo di regolazione.
- Durante l'uso, assicurati che non ci siano oggetti estranei nella zona di lavoro.
- Segui le istruzioni del produttore per il caricamento di piombo o acciaio.

### 3. Manutenzione:

- Pulisci regolarmente la barra di carica per rimuovere residui di polvere o materiali.
- Controlla periodicamente i componenti per segni di usura e sostituisci le parti danneggiate.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di ricarica e della barra di carica.
- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici. Rivolgiti a un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento.
- Assicurati che il prodotto sia completamente scarico prima dello smaltimento.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande sulla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore MEC o consulta il sito ufficiale di MEC per assistenza.

Seguendo queste istruzioni, puoi garantire un utilizzo sicuro e corretto del MEC Lead Charge Bar Progressive Press.  
La tua sicurezza è la nostra priorità.

# MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS

## Turvallisuusohjeet

### Johdanto

Tervetuloa MEC Lead Charge Bar Progressive Pressin käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

### Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisten käyttöön. Älä anna lasten käyttää tuotetta ilman valvontaa.
- Tarkista tuote ennen jokaista käyttöä. Varmista, ettei siinä ole näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Käytä tuotetta vain sille tarkoitetuilla tarkoituksilla.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos olet väsynyt tai lääkityksellä, joka voi vaikuttaa kykyysi käyttää sitä turvallisesti.
- Pidä työskentelyalue puhtaana ja järjestettynä. Vältä häiriötekijöitä, jotka voivat johtaa onnettomuuksiin.

### Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä aina suojavaarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käytät tuotetta.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.
- Älä koskaan yritä muuttaa tuotteen rakennetta tai käyttää sitä osien kanssa, jotka eivät ole alkuperäisiä.
- Varmista, että työskentelyalueella ei ole palavia materiaaleja tai muita vaarallisia aineita.
- Jos huomaat tuotteen toimivan epänormaalisti, lopeta käyttö välittömästi ja tarkista tuote.

### Asennus ja käyttöohjeet

#### 1. Asennus:

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat osat.
- Seuraa mukana tulevia ohjeita tarkasti asentaessasi tuotetta.
- Kiinnitä kaikki osat tiukasti ja varmista, että ne ovat oikein paikallaan.

#### 2. Käyttö:

- Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen ensimmäistä käyttöä.
- Käynnistä laite vain silloin, kun se on kunnolla asetettu ja kaikki osat ovat paikallaan.
- Vältä käyttämästä tuotetta liian suurilla kuormilla, jotka ylittävät suositellut rajat.
- Pidä kädet ja muut kehon osat kaukana liikkuvista osista käytön aikana.

### Hävitsohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, erityisesti jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyspalveluihin saadaksesi lisätietoja oikeasta hävittämisestä.

### Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteen käytöstä tai turvallisuudesta, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Tarkista myös EU:n Safety Gate järjestelmä saadaksesi tietoa mahdollisista tuotepalautuksista tai turvallisuuteen liittyvistä ilmoituksista.

Kiitos, että valitsit MEC Lead Charge Bar Progressive Pressin. Käytä tuotetta vastuullisesti ja turvallisesti!

# Säkerhetsinstruktioner för MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS

## Introduktion

Tack för att du valt MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS. Denna produkt är designad för att ge dig möjlighet att justera din laddning och skapa den last du önskar. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

## Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du arbetar med laddningsstänger.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp som kan orsaka olyckor.
- Kontrollera att laddningsstången är korrekt installerad innan du börjar använda pressen.
- Använd endast den rekommenderade typen av bly eller stålskjutstänger för din press.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar gällande användning av ammunition och laddning.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Installation av laddningsstång:

- Stäng av omladdningspressen innan installation.
- Ta bort den medföljande laddningsstången genom att lossa den från pressen.
- Sätt in MEC LEAD CHARGE BAR i pressens monteringsfäste.
- Kontrollera att laddningsstången sitter ordentligt och är säkert på plats.

### 2. Användning av laddningsstång:

- Justera laddningen enligt dina specifika behov.
- Följ anvisningarna för justering av laddningen noggrant.
- Utför en testladdning för att säkerställa att allt fungerar som det ska.

### 3. Underhåll:

- Rengör laddningsstången efter varje användning för att förhindra korrosion.
- Inspektera laddningsstången för skador innan varje användning.

## Avfallsinstruktioner

- Kassera trasiga eller slitna delar i enlighet med lokala avfallsföreskrifter.
- Återvinn material där det är möjligt för att minska miljöpåverkan.

## Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller säkerhetsinquiries, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig.

Tack för att du tar dig tid att läsa dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS.

# Bezpečnostní pokyny pro použití MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS

## Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS. Tento výrobek je navržen tak, aby vám pomohl při přebíjení a zajištění přesného dávkování střelného prachu. Pro bezpečné a efektivní použití tohoto výrobku je důležité dodržovat následující bezpečnostní pokyny.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze pro zamýšlený účel.
- Před použitím si pečlivě přečtěte všechny pokyny a varování.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na poškození nebo opotřebení.
- V případě jakýchkoli otázek nebo obav se obraťte na odborníka.

## Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při manipulaci s dávkovací tyčí vždy noste ochranné brýle.
- Při výměně dávkovací tyče se ujistěte, že je přebíjecí lis vypnutý a odpojený od elektrického zdroje.
- Nepoužívejte výrobek v blízkosti otevřeného ohně nebo zdrojů vysoké teploty.
- Dbejte na to, aby se střelný prach nedostal do kontaktu s vlhkostí.
- V případě úniku nebo rozlití střelného prachu okamžitě vyčistěte oblast a dodržujte pokyny pro bezpečné odstranění.

## Pokyny pro instalaci a použití

### 1. Příprava:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje a součásti pro instalaci.
- Ujistěte se, že je pracovní prostor čistý a dobře osvětlený.

### 2. Instalace:

- Odpojte přebíjecí lis od elektrického zdroje.
- Opatrně vyjměte stávající dávkovací tyč a nahradte ji novou MEC LEAD CHARGE BAR.
- Ujistěte se, že je dávkovací tyč správně zajištěna.

### 3. Použití:

- Nastavte požadovanou dávku střelného prachu podle pokynů výrobce.
- Při používání výrobku dodržujte všechny bezpečnostní postupy.
- Průběžně kontrolujte dávkovací tyč během používání, zda nedochází k poškození nebo únikům.

## Pokyny pro likvidaci

- Dávkovací tyče a související materiály likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud výrobek obsahuje nebezpečné materiály, postupujte podle pokynů pro bezpečné odstranění těchto materiálů.
- Nepohazujte výrobek do běžného odpadu, pokud to není povoleno.

## Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se prosím na příslušného odborníka nebo autorizovaný servis.

Děkujeme, že jste si vybrali MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS. Bezpečné používání tohoto výrobku zajistí, že vaše přebíjení bude efektivní a bez problémů.

