

PROGRESSIVE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR - MEC RELOADING 7/8OZ #5-#6 SHOT PROGRESSIVE STAGE STEEL SHOT CHARGE BAR

[Ricarica](#) > [Presse per ricarica](#) > [Accessori per presse](#)

La barra di carica per pallini in acciaio è progettata per i ricaricatori progressivi. Disponibile per caricare da 7/8 oz a 1-1/2 oz di pallini e dimensioni BB fino a #6.



Caratteristiche

- Nome: [**MEC RELOADING 7/8OZ #5-#6 SHOT PROGRESSIVE STAGE STEEL SHOT CHARGE BAR**](#)
- Produttore: [**MEC RELOADING**](#)
- N. prodotto: 749019426
- N. fab.: 50207856
- Dimensioni: 7/8 oz
- Peso della spedizione: 0.236kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 25mm
- Lunghezza di spedizione: 165mm
- UPC: 098489013048

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Barra di Carica per Pallini in Acciaio MEC Reloading](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Barra di Carica per Pallini in Acciaio MEC Reloading

Introduzione

La barra di carica per pallini in acciaio MEC Reloading è progettata per l'uso con ricaricatori progressivi. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del prodotto, in conformità con le normative di sicurezza dell'Unione Europea.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non funziona correttamente.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre la barra di carica in un'area ben ventilata.
- Indossa occhiali protettivi e guanti quando maneggi il prodotto per ridurre il rischio di infortuni.
- Segui le istruzioni del produttore per il caricamento dei pallini.
- Non sovraccaricare la barra di carica oltre le specifiche indicate (fino a 11/2 oz di pallini).
- Assicurati che la barra di carica sia installata correttamente prima dell'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione della Barra di Carica:

- Rimuovi la barra di carica precedente, se presente.
- Posiziona la nuova barra di carica nella posizione corretta della pressa.
- Fissa la barra di carica secondo le istruzioni del produttore.
- Verifica che sia saldamente fissata prima di procedere.

2. Uso della Barra di Carica:

- Assicurati che la pressa sia spenta e scollegata prima di iniziare il caricamento.
- Carica i pallini secondo le specifiche indicate, rispettando le dimensioni e il peso.
- Controlla che non ci siano ostruzioni nel caricamento.
- Dopo l'uso, pulisci la barra di carica per rimuovere eventuali residui di pallini.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, contattare un centro di raccolta autorizzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o assistenza, si prega di contattare il servizio clienti del produttore o un rivenditore autorizzato. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti sul prodotto.

Questa guida è stata redatta per garantire la sicurezza degli utenti e la conformità alle normative europee. Seguire queste istruzioni contribuirà a un utilizzo sicuro e responsabile della barra di carica per pallini in acciaio MEC Reloading.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it