

PROGRESSIVE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR - MEC RELOADING 1-1/4OZ #3-#6 SHOT PROGRESSIVE STAGE STEEL SHOT CHARGE BAR

[Ricarica](#) > [Presse per ricarica](#) > [Accessori per presse](#)

La barra di carica per pallini in acciaio è progettata per i ricaricatori progressivi.
Disponibile per caricare da 7/8 oz a 1-1/2 oz di pallini e dimensioni BB fino a #6.



Caratteristiche

- Nome: MEC RELOADING 1-1/4OZ #3-#6 SHOT PROGRESSIVE STAGE STEEL SHOT CHARGE BAR
- Produttore: MEC RELOADING
- N. prodotto: 749019429
- N. fab.: 50211436
- Dimensioni: 1-1/4 oz
- Peso della spedizione: 0.227kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 25mm
- Lunghezza di spedizione: 165mm
- UPC: 098489017558

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Barra di Carica per Pallini in Acciaio MEC Reloading](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Barra di Carica per Pallini in Acciaio MEC Reloading

Introduzione

La barra di carica per pallini in acciaio MEC Reloading è progettata per ricaricatori progressivi e consente di caricare da 7/8 oz a 11/2 oz di pallini, inclusi i BB fino a #6. Questa guida fornisce importanti informazioni di sicurezza e istruzioni per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto e seguendo le istruzioni fornite.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e fresco, lontano da fonti di calore e umidità.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi quando utilizzi la barra di carica.
- Utilizza guanti resistenti per proteggere le mani da eventuali schegge o detriti.
- Non utilizzare la barra di carica se è danneggiata o presenta segni di usura.
- Non tentare di riparare il prodotto da solo; contatta un professionista qualificato.
- Segui le istruzioni di carica specifiche per evitare sovraccarichi o malfunzionamenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che la pressa di ricarica sia spenta e scollegata dalla fonte di alimentazione.
- Fissa saldamente la barra di carica alla pressa seguendo le istruzioni del produttore.
- Verifica che tutti i componenti siano ben assemblati e privi di giochi.

2. Uso:

- Imposta la quantità di carica desiderata utilizzando il meccanismo di regolazione.
- Carica i pallini nella barra di carica seguendo le indicazioni specifiche per la dimensione del pallino.
- Attiva la pressa di ricarica e monitora attentamente il processo per eventuali anomalie.
- Dopo l'uso, spegni la pressa e rimuovi la barra di carica per una corretta pulizia e manutenzione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'immondizia domestica.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti in acciaio e componenti di ricarica.
- Contatta le autorità locali per informazioni su come smaltire correttamente il prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza o domande relative al prodotto, è possibile contattare il produttore o il rivenditore autorizzato.

Questa guida è stata redatta in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'Unione Europea (GPSR) e intende garantire un uso sicuro e responsabile della barra di carica per pallini in acciaio MEC Reloading.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

**Sede Legale **

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it