

SINGLE STAGE PRESS LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR - MEC RELOADING 1/2OZ SINGLE STAGE LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR

[Ricarica](#) > [Presse per ricarica](#) > [Accessori per presse](#)

Barre di piombo a singolo stadio progettate per soddisfare le tue esigenze in competizione.



Caratteristiche

- Nome: [MEC RELOADING 1/2OZ SINGLE STAGE LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR](#)
- Produttore: [MEC RELOADING](#)
- N. prodotto: 749019435
- N. fab.: 30212SS
- Dimensioni: 1/2 oz
- Peso della spedizione: 0.254kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 25mm
- Lunghezza di spedizione: 165mm
- UPC: 098489013178

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto](#)
- [Chi siamo](#)

Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto la Barre di piombo a singolo stadio MEC RELOADING 1/2OZ SINGLE STAGE LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR. Questo prodotto è progettato per soddisfare le tue esigenze in competizione. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Mantieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre occhiali protettivi e guanti durante l'uso.
- Non sovraccaricare la pressa con più di quanto raccomandato.
- Assicurati che l'area di lavoro sia ben illuminata e priva di ostacoli.
- Non lasciare mai la pressa incustodita durante il funzionamento.
- Segui le istruzioni del produttore per la manutenzione e la pulizia del prodotto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Posiziona la pressa su una superficie stabile e piana.
- Fissa la pressa in modo sicuro per evitare movimenti durante l'uso.
- Assicurati che tutte le parti siano assemblate correttamente secondo il manuale del produttore.

2. Uso:

- Controlla che il prodotto sia in buone condizioni prima di ogni utilizzo.
- Carica il materiale secondo le istruzioni specifiche del produttore.
- Esegui il processo di ricarica con attenzione, seguendo ogni passaggio.
- Dopo l'uso, pulisci la pressa e riponila in un luogo sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di ricarica e della pressa.
- Non smaltire il prodotto nell'ambiente; utilizza i punti di raccolta autorizzati.
- Rimuovi le batterie (se presenti) e smaltiscile secondo le normative sui rifiuti pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza e sull'uso del prodotto, consulta il sito web del produttore o contatta il servizio clienti. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto quando richiedi assistenza.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e ottimale della Barre di piombo a singolo stadio MEC RELOADING 1/2OZ SINGLE STAGE LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it