

SINGLE STAGE PRESS LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR - MEC RELOADING 3/4OZ SINGLE STAGE LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR

[Ricarica](#) > [Presse per ricarica](#) > [Accessori per presse](#)

Barre di piombo a singolo stadio progettate per soddisfare le tue esigenze in competizione.



Caratteristiche

- Nome: [MEC RELOADING 3/4OZ SINGLE STAGE LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR](#)
- Produttore: [MEC RELOADING](#)
- N. prodotto: 749019436
- N. fab.: 30234SS
- Dimensioni: 3/4 oz
- Peso della spedizione: 0.249kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 25mm
- Lunghezza di spedizione: 165mm
- UPC: 098489016889

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto](#)
- [Chi siamo](#)

Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto

Introduzione

Benvenuti! Grazie per aver scelto il **Single Stage Press Lead Skeet Special Charge Bar** di MEC Reloading. Questo prodotto è progettato per soddisfare le vostre esigenze in competizione. È importante seguire queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicuratevi di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Seguire tutte le istruzioni di installazione e utilizzo fornite in questo documento.
- In caso di incidenti o malfunzionamenti, contattare immediatamente un esperto.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare sempre occhiali protettivi durante l'uso.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia ben illuminata e priva di ostacoli.
- Non superare la capacità di carico consigliata del prodotto.
- Non utilizzare il prodotto se si è sotto l'effetto di alcol o droghe.
- Seguire tutte le normative locali riguardanti la ricarica delle munizioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. Posizionare il **Charge Bar** su una superficie piana e stabile.
2. Fissare il **Charge Bar** alla pressa seguendo le istruzioni del produttore.
3. Verificare che tutte le connessioni siano sicure prima di procedere.

Uso

1. Assicurarsi che il prodotto sia correttamente installato e sicuro prima di utilizzarlo.
2. Caricare il prodotto con il materiale appropriato (piombo di 3/4 oz).
3. Seguire le istruzioni di ricarica fornite dal produttore per garantire un funzionamento corretto.
4. Monitorare il processo di ricarica e fermarsi immediatamente in caso di anomalie.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Seguire le linee guida per lo smaltimento dei materiali pericolosi.
- Contattare il proprio comune per informazioni sul corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, si consiglia di contattare un esperto del settore o il servizio clienti del produttore.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, potrete utilizzare il **Single Stage Press Lead Skeet Special Charge Bar** in modo sicuro ed efficace. Per ulteriori informazioni, consultare le risorse disponibili o contattare un esperto. La vostra sicurezza è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it