

# PROGRESSIVE STAGE PRESS LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR - MEC RELOADING 1-1/8OZ PROGRESSIVE STAGE LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR

[Ricarica](#) > [Presse per ricarica](#) > [Accessori per presse](#)

Barre di piombo progettate per ricaricatori progressivi. Disponibili per caricare da 1/2 oz. a 1-1/8 oz.



## Caratteristiche

- Nome: [MEC RELOADING 1-1/8OZ PROGRESSIVE STAGE LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR](#)
- Produttore: [MEC RELOADING](#)
- N. prodotto: 749019439
- N. fab.: 502118SS
- Dimensioni: 1-1/8 oz
- Peso della spedizione: 0.24kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 25mm
- Lunghezza di spedizione: 165mm
- UPC: 098489015790

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il PROGRESSIVE STAGE PRESS LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il PROGRESSIVE STAGE PRESS LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR

## Introduzione

Benvenuti nella guida alle istruzioni di sicurezza per il PROGRESSIVE STAGE PRESS LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR. Questo prodotto è progettato per ricaricatori progressivi e consente di caricare da 1/2 oz. a 11/8 oz. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Utilizzare il prodotto esclusivamente per lo scopo previsto.
- Segnalare qualsiasi prodotto difettoso o pericoloso alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente aggiornamenti sui richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che l'area di lavoro sia ben illuminata e priva di ostacoli.
- Indossare sempre occhiali protettivi e guanti durante l'uso del prodotto.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni di umidità o in ambienti pericolosi.
- Verificare che il prodotto non presenti segni di danno prima dell'uso.
- Non superare le specifiche di carico indicate per il prodotto.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione

- Assicurarsi che la pressa di ricarica sia spenta e scollegata dalla fonte di alimentazione.
- Seguire le istruzioni del produttore per montare il charge bar sulla pressa.
- Controllare che tutti i componenti siano fissati correttamente e che non ci siano parti allentate.

### 2. Uso

- Caricare il charge bar con il materiale di ricarica appropriato seguendo le istruzioni del produttore.
- Monitorare il processo di ricarica per garantire che non ci siano inceppamenti o malfunzionamenti.
- Dopo l'uso, pulire il charge bar e la pressa per rimuovere eventuali residui di materiale.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; portarlo presso un centro di raccolta autorizzato.
- Assicurarsi che tutte le parti del prodotto siano smaltite in modo sicuro e responsabile.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza del prodotto, contattare il servizio clienti del produttore. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Seguendo queste linee guida, è possibile garantire un uso sicuro e responsabile del PROGRESSIVE STAGE PRESS LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR. Per la vostra sicurezza e quella degli altri, non trascurate mai le precauzioni di sicurezza.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### Sede Legale

Brownells Italia Srl 

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl 

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)