

MEC POWDER BUSHINGS - MEC RELOADING #11 POWDER BUSHING

[Ricarica](#) > [Presse per ricarica](#) > [Accessori per presse](#)

Abbiamo a disposizione una varietà di boccole per polvere MEC. Ogni boccola ha un volume unico che ti consente di regolare il carico di polvere per le tue munizioni. Si raccomanda sempre di utilizzare una bilancia per controllare i pesi della polvere per garantire precisione. Offriamo boccole singole dal #7 al #13 e dal #16 al #38. Ti invitiamo a visitare il sito web di MEC per le tabelle della polvere che ti forniranno una boccola raccomandata e un punto di partenza per la tua polvere specifica su www.mcreloaders.com



Caratteristiche

- Nome: [MEC RELOADING #11 POWDER BUSHING](#)
- Produttore: [MEC RELOADING](#)
- N. prodotto: 749019447
- N. fab.: 5011
- Dimensioni: -
- Peso della spedizione: 0.016kg
- Altezza di spedizione: 19mm
- Larghezza di spedizione: 114mm
- Lunghezza di spedizione: 186mm
- UPC: 098489013437

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alla Sicurezza per le Boccole per Polvere MEC](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alla Sicurezza per le Boccole per Polvere MEC

Introduzione

Benvienuto nella guida alla sicurezza per le boccole per polvere MEC, modello MEC RELOADING #11. Questa guida è progettata per fornirti informazioni essenziali per un uso sicuro e corretto del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare le boccole per polvere MEC solo per il loro scopo previsto.
- Controlla sempre le boccole per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- Segui sempre le istruzioni per l'uso e le raccomandazioni del produttore.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza una bilancia per controllare i pesi della polvere per garantire precisione.
- Non utilizzare boccole danneggiate o usurate.
- Indossa sempre occhiali protettivi e guanti quando maneggi polvere da sparo e munizioni.
- Mantieni un'adeguata ventilazione nell'area di lavoro per evitare l'accumulo di vapori.
- Non utilizzare le boccole in presenza di fiamme libere o fonti di calore.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutte le attrezzature necessarie.
- Leggi attentamente le istruzioni fornite con le boccole.

2. Installazione:

- Fissa la boccola alla pressa di ricarica seguendo le istruzioni del produttore.
- Verifica che la boccola sia ben fissata e non si muova durante l'uso.

3. Uso:

- Seleziona la boccola appropriata in base al carico di polvere desiderato.
- Utilizza una bilancia per misurare la polvere e assicurati di rispettare le raccomandazioni di carico.
- Controlla il carico di polvere prima di chiudere le munizioni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali pericolosi.
- Non gettare nel normale rifiuto domestico.
- Rivolgiti a un centro di raccolta autorizzato per lo smaltimento sicuro delle boccole usurate.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore locale o visitare il sito web di MEC per ulteriori informazioni e supporto.

Conclusione

La sicurezza è fondamentale quando si utilizzano boccole per polvere MEC. Seguendo queste linee guida, puoi contribuire a garantire un'esperienza di ricarica sicura e di successo. Grazie per aver scelto le boccole per polvere MEC.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it