

RIFLE CLEANING RODS - BORE TECH 22 CALIBER 30" CLEANING ROD

[Pulizia Armi](#) > [Aste per pulizia e accessori](#) > [Aste per pulizia](#)

Le Bore Tech Proof Positive Bore Stix presentano un ferrule in lega proprietaria che elimina qualsiasi falsa indicazione di fouling da rame nel tuo canna. Questo, abbinato a un nuovo rivestimento chimicamente resistente, rende le barre Proof Positive tra le migliori disponibili. Le Proof Positive Bore Stix presentano nuclei in acciaio specifici per calibro con un manico a cuscinetto a sfera, che segue senza sforzo le rigature della tua canna. Il manico ergonomico e imbottito previene qualsiasi danno al tuo calcio di fucile. I jags Proof Positive sono venduti separatamente. Ecco un elenco delle caratteristiche delle Proof Positive Bore Stix: - La lega proprietaria e il processo di trattamento secondario eliminano le letture false di rame - Morbido e sicuro come il rame con una resistenza eccezionale per prevenire danni durante l'uso - Il ferrule con estremità femminile è lavorato per fornire una transizione senza spigoli tra la barra e il Jag Proof Positive. Elimina la necessità di adattatori. - Rivestimento della barra altamente avanzato che fornisce caratteristiche anti-usura e previene l'incrostazione di detriti - Manico ergonomico e imbottito con un sistema di cuscinetti a sfera senza pari. Tutte le barre da calibro .17 e .20 utilizzano filettature 5-40. Tutte le altre sono 8-32.



Caratteristiche

- Nome: [BORE TECH 22 CALIBER 30" CLEANING ROD](#)
- Produttore: [BORE TECH](#)
- N. prodotto: 749101584
- N. fab.: BSTX-2230-0
- Calibro: 22 Calibro (.223-.224)
- Lunghezza: 30
- Materiale: Alloy Acciaio
- Tipo: Centerfire
- Peso della spedizione: 0.277kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 25mm
- Lunghezza di spedizione: 902mm
- UPC: 667739922302

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per RIFLE CLEANING RODS BORE TECH 22 CALIBER 30" CLEANING ROD](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per RIFLE CLEANING RODS BORE TECH 22 CALIBER 30" CLEANING ROD

Introduzione

Grazie per aver scelto il Bore Tech Proof Positive Bore Stix, progettato per pulire il tuo fucile in modo efficace e sicuro. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e informazioni per garantire un uso sicuro del prodotto in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che la barra di pulizia venga utilizzata solo per il suo scopo previsto, ovvero per pulire le canne dei fucili.
- Maneggia sempre la barra di pulizia con cura per prevenire infortuni.
- Tieni la barra di pulizia e tutti gli accessori fuori dalla portata dei bambini per evitare incidenti.
- Ispeziona regolarmente la barra di pulizia per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Se una parte della barra di pulizia è danneggiata, interrompi immediatamente l'uso e sostituiscila.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre protezioni per gli occhi appropriate mentre utilizzi la barra di pulizia per prevenire infortuni da detriti.
- Utilizza la barra di pulizia in un'area ben ventilata per evitare l'inalazione di agenti pulenti o detriti.
- Assicurati che il fucile sia scarico e puntato in una direzione sicura prima di utilizzare la barra di pulizia.
- Evita di utilizzare una forza eccessiva durante la pulizia per prevenire danni alla canna del fucile o alla barra di pulizia.
- Segui le istruzioni del produttore per eventuali soluzioni di pulizia utilizzate in combinazione con la barra di pulizia.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che il tuo fucile sia completamente scarico e puntato in una direzione sicura.
- Raccogli tutti i materiali di pulizia necessari, inclusi i Bore Tech Proof Positive Bore Stix e eventuali soluzioni di pulizia.

2. Utilizzo della Barra di Pulizia:

- Collega il Jag Proof Positive appropriato all'estremità della barra di pulizia.
- Applica una piccola quantità di soluzione di pulizia sul jag o direttamente nella canna del fucile.
- Inserisci delicatamente la barra di pulizia nella canna del fucile, assicurandoti che segua le rigature.
- Utilizza colpi lisci e uniformi per pulire la canna. Non forzare la barra.
- Dopo la pulizia, rimuovi la barra di pulizia e ispeziona per eventuali incrostazioni o detriti.

3. Cura PostUso:

- Pulisci la barra di pulizia dopo ogni uso per prevenire l'accumulo di residui.
- Conserva la barra di pulizia in un luogo sicuro e asciutto, lontano dall'umidità e dalla luce solare diretta.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali soluzioni di pulizia utilizzate in conformità con le normative locali.
- Quando la barra di pulizia raggiunge la fine della sua vita utile, smaltiscila in modo responsabile seguendo le linee guida locali per lo smaltimento dei rifiuti di metallo.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante l'uso del Bore Tech Proof Positive Bore Stix, ti preghiamo di fare riferimento alle risorse di supporto clienti del produttore.

Seguendo queste linee guida e istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza di pulizia sicura ed efficace con la tua barra di pulizia Bore Tech. Dai sempre priorità alla sicurezza e al corretto maneggiamento per proteggere te stesso e il tuo equipaggiamento.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

**Sede Legale **

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it