

RIFLE CLEANING RODS - BORE TECH 22 CALIBER 48" CLEANING ROD

[Pulizia Armi](#) > [Aste per pulizia e accessori](#) > [Aste per pulizia](#)

Le Bore Tech Proof Positive Bore Stix presentano un ferrule in lega proprietaria che elimina qualsiasi falsa indicazione di fouling da rame nel tuo canna. Questo, abbinato a un nuovo rivestimento chimicamente resistente, rende le barre Proof Positive tra le migliori disponibili. Le Proof Positive Bore Stix presentano nuclei in acciaio specifici per calibro con un manico a cuscinetto a sfera, che segue senza sforzo le rigature della tua canna. Il manico ergonomico e imbottito previene qualsiasi danno al tuo calcio di fucile. I jags Proof Positive sono venduti separatamente. Ecco un elenco delle caratteristiche delle Proof Positive Bore Stix: - La lega proprietaria e il processo di trattamento secondario eliminano le letture false di rame - Morbido e sicuro come il rame con una resistenza eccezionale per prevenire danni durante l'uso - Il ferrule con estremità femminile è lavorato per fornire una transizione senza spigoli tra la barra e il Jag Proof Positive. Elimina la necessità di adattatori. - Rivestimento della barra altamente avanzato che fornisce caratteristiche anti-usura e previene l'incrostazione di detriti - Manico ergonomico e imbottito con un sistema di cuscinetti a sfera senza pari. Tutte le barre da calibro .17 e .20 utilizzano filettature 5-40. Tutte le altre sono 8-32.



Caratteristiche

- Nome: [BORE TECH 22 CALIBER 48" CLEANING ROD](#)
- Produttore: [BORE TECH](#)
- N. prodotto: 749101588
- N. fab.: BSTX-2248-00
- Calibro: 22 Calibro (.223-.224)
- Lunghezza: 48
- Materiale: Alloy Acciaio
- Tipo: Centerfire
- Peso della spedizione: 0.34kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 25mm
- Lunghezza di spedizione: 1,346mm
- UPC: 667739922487

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Barra di Pulizia Bore Tech 22 Calibro 48"](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Barra di Pulizia Bore Tech 22 Calibro 48"

Introduzione

Grazie per aver scelto le Proof Positive Bore Stix di Bore Tech. Questa barra di pulizia è progettata per fornire un modo sicuro ed efficace per mantenere il tuo firearm. È essenziale seguire le linee guida di sicurezza e le istruzioni delineate in questo documento per garantire un uso sicuro e proteggere te stesso e gli altri.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggia sempre le barre di pulizia con cura per evitare infortuni.
- Tieni la barra di pulizia fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Controlla la barra di pulizia per eventuali segni di danno prima dell'uso.
- Non utilizzare la barra di pulizia per scopi diversi dalla pulizia dei firearms.
- Conserva la barra di pulizia in un luogo sicuro e asciutto quando non è in uso.
- Fai attenzione all'ambiente circostante e assicurati che nessuno si trovi nelle vicinanze durante la pulizia del tuo firearm.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Assicurati che il firearm sia scarico prima di utilizzare la barra di pulizia.
- Indossa sempre occhiali di sicurezza per proteggere gli occhi da eventuali detriti.
- Utilizza la barra di pulizia in un'area ben ventilata per evitare di inalare solventi per la pulizia.
- Non applicare forza eccessiva durante l'uso della barra di pulizia; lascia che la barra faccia il lavoro.
- Segui le raccomandazioni del produttore per i solventi e gli oli per la pulizia.
- Se avverti resistenza durante l'uso della barra di pulizia, fermati immediatamente e controlla la presenza di ostruzioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che il tuo firearm sia completamente scarico e puntato in una direzione sicura.
- Raccogli tutti i materiali necessari per la pulizia, inclusa la barra di pulizia Bore Tech, le patch per la pulizia e il solvente.

2. Installazione:

- Attacca il Proof Positive Jag appropriato all'estremità della barra di pulizia. Assicurati che sia fissato saldamente.
- Seleziona una patch per la pulizia che si adatti al tuo calibro e attaccala al jag.

3. Uso:

- Applica il solvente per la pulizia raccomandato sulla patch.
- Inserisci la barra di pulizia nel canna dall'estremità del caricatore, assicurandoti che segua le rigature della canna.
- Spingi delicatamente la barra di pulizia attraverso la canna e tirala indietro. Ripeti se necessario fino a quando la canna è pulita.
- Dopo la pulizia, rimuovi il jag e la patch dalla barra di pulizia.

4. PostUso:

- Pulisci la barra di pulizia con un solvente adeguato per rimuovere eventuali residui.
- Conserva la barra di pulizia in un luogo sicuro, lontano da bambini e animali domestici.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci le patch e i solventi usati secondo le normative locali.
- Non smaltire la barra di pulizia nei normali rifiuti domestici. Controlla con le strutture locali di gestione dei rifiuti per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

- Per qualsiasi domanda o preoccupazione sulla sicurezza riguardante la barra di pulizia Bore Tech, fai riferimento al sito web del produttore o al servizio clienti per assistenza.

Ti ringraziamo per l'attenzione a queste istruzioni di sicurezza. Seguire queste linee guida aiuterà a garantire un'esperienza di pulizia sicura ed efficace con le tue Proof Positive Bore Stix di Bore Tech.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it