

# X-SKEL MOUNTS - WARNE MFG. COMPANY 1" ULTRA HIGH (1.435") 0 MOA MOUNT, BLACK

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Set di montaggi](#)

Warne ambito monta è lieta di presentare la loro seconda generazione Monte SKEL, il X-SKEL. Questo nuovo supporto MSR offre un ulteriore 1" di a sbalzo in avanti e 1 pezzo di design morsetto per resistenza aggiunta. Il design robusto, leggero di X-SKEL mantiene il nostro famoso ritorno a Zero capacità e utilizza ½" dadi esagonali per il fissaggio di solida roccia. È dotato di un corpo dell'anello scheletrato e tappi per il peso ridotto e tappo filettato in acciaio inserti per la massima durata. il X-SKEL posti il tuo ottico all'altezza ideale con un generoso a sbalzo per la corretta estrazione pupillare, sarà facilmente ospitare gli oculari più trovati su molti degli ambiti di oggi. Corpo in alluminio leggero, scheletrato e tappi per ridurre il peso complessivo senza sacrificare l'affidabilità. #8 Torx fasteners stile con inserti filettati in acciaio per evitare di spanare. Ulteriori 1 pollice a sbalzo in avanti design per fornire ulteriore estrazione pupillare. Posti il tuo ottico all'altezza ideale per MSR e piattaforme simili. 1/2" tactical dado allegato, 65 in / lb di coppia è raccomandato.



## Caratteristiche

- Nome: [WARNE MFG. COMPANY 1" ULTRA HIGH \(1.435"\) 0 MOA MOUNT, BLACK](#)
- Produttore: [WARNE MFG. COMPANY](#)
- N. prodotto: 947000379
- N. fab.: XSKE1TW
- Altezza: -
- Diametro del tubo dell'ottica: 1"
- Elevation: -
- Finitura: Nero
- Tipo: 3-Gun, Competizione
- Peso della spedizione: 0.252kg
- Altezza di spedizione: 64mm
- Larghezza di spedizione: 184mm
- Lunghezza di spedizione: 168mm
- UPC: 656813104833

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio XSKE](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio XSKELE

## Introduzione

Grazie per aver scelto i Montaggi XSKELE della Warne MFG. Company. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire l'uso corretto e sicuro del tuo supporto per ottica. Ti preghiamo di leggere attentamente questo manuale prima dell'installazione e dell'uso per comprendere le precauzioni e le linee guida di sicurezza.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per il suo scopo previsto come supporto per ottica per armi da fuoco.
- Segui sempre le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso delle armi da fuoco e degli accessori per armi.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Controlla regolarmente il montaggio per eventuali segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Evita di utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o se mancano componenti.
- Fai attenzione all'ambiente circostante quando usi armi da fuoco equipaggiate con il montaggio XSKELE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre protezioni per gli occhi e le orecchie appropriate quando utilizzi armi da fuoco.
- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica quando installi o regoli il montaggio.
- Utilizza solo ottiche compatibili con un diametro del tubo di 1 pollice come specificato nella descrizione del prodotto.
- Non superare la coppia raccomandata di 65 in/lb per il fissaggio del dado tattico.
- Controlla regolarmente i fasteners per assicurarti che siano sicuri e non si siano allentati durante l'uso.
- Fai attenzione al design cantilever; assicurati che non ostacoli il tuo campo visivo o causi sbilanciamento.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione

- Raccogli tutti gli strumenti necessari, inclusa una chiave a cricchetto da  $\frac{1}{2}$ " e fasteners Torx #8.
- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.

### 2. Passaggi per l'Installazione

- Individua la base di montaggio sulla tua arma da fuoco dove verrà attaccato il supporto per ottica.
- Allinea il montaggio XSKELE con la base di montaggio, assicurandoti che il corpo dell'anello scheletrato sia posizionato correttamente.
- Inserisci i fasteners Torx #8 nei fori del montaggio e stringili a mano inizialmente.
- Utilizza la chiave a cricchetto da  $\frac{1}{2}$ " per stringere i fasteners alla coppia raccomandata di 65 in/lb. Non stringere eccessivamente.
- Attacca la tua ottica al montaggio, assicurandoti che sia fissata saldamente.

### 3. Uso

- Dopo l'installazione, controlla l'allineamento dell'ottica e regola se necessario.
- Verifica sempre il zero della tua ottica prima di recarti al poligono o in campo.
- Mantieni un controllo costante sull'integrità del montaggio e dell'ottica durante l'uso.

## **Istruzioni per lo Smaltimento**

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti elettronici e metallici.
- Ricicla eventuali componenti che sono riciclabili, come parti in alluminio e acciaio.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o ulteriore assistenza, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con il tuo acquisto.

## **Conclusione**

Seguendo queste linee guida e istruzioni di sicurezza, puoi garantire l'uso sicuro ed efficace dei tuoi Montaggi XSKELE. Dai sempre priorità alla sicurezza e alla gestione responsabile delle armi da fuoco. Grazie per il tuo impegno per la sicurezza e per aver scelto la Warne MFG. Company.

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068  Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)