

punzoni bench-rest per collo per calibri da fucile - TRIEBEL Bench-Rest Matrice per Collo 270 Winchester - 7/8"

[Ricarica](#) > [Reloading dies](#) > [Dies per carabina](#)

Il Bench-Rest (BR)-Neck-Die guida il bossolo della cartuccia lungo tutta la sua lunghezza prima che il bossolo venga formato con un bushing di precisione intercambiabile.

Il tubo guida ha il contorno interno della camera di cartuccia per adattarsi al bossolo.

Il tubo guida e il corpo di questo die per ricarica sono perfettamente abbinati per garantire un allineamento assiale esatto della cartuccia durante il processo di dimensionamento.

NO IMAGE
AVAILABLE

Naturalmente, il BR-Neck-sizer ha un espansore opzionale e un perno espulsore di primer intercambiabile.

Questo die è la scelta perfetta per coloro che non vogliono lasciare nulla al caso durante la ricarica.

Specifiche:

- Filettatura: 7/8"
- Bushing per dimensione collo (diametro): 7.5mm
- Espansore (diametro): 7.01mm

Tutti i componenti rilevanti hanno un numero articolo per un facile riordino se necessario.

Troverai ulteriori istruzioni e assistenza nella selezione di accessori e parti di ricambio nel manuale.

[Il manuale può essere trovato qui](#)

Caratteristiche

- Nome: [TRIEBEL Bench-Rest Matrice per Collo 270 Winchester - 7/8"](#)
- Produttore: [TRIEBEL](#)
- N. prodotto: EU2008156
- N. fab.: 3225603
- Cartuccia: 270 Winchester
- Filetti: 7/8"
- Matrice tipo: Neck Sizing Die
- Peso della spedizione: 0.3kg
- Altezza di spedizione: 43mm
- Larghezza di spedizione: 43mm
- Lunghezza di spedizione: 135mm

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo delle Matrici TRIEBEL BenchRest Neck Die](#)
- [Chi siamo](#)

Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo delle Matrici TRIEBEL BenchRest Neck Die

Introduzione

Benvenuto nel manuale di istruzioni per le Matrici TRIEBEL BenchRest Neck Die per calibri di fucile, in particolare per il modello 270 Winchester. Questo documento fornisce linee guida di sicurezza essenziali per garantire un utilizzo sicuro ed efficace del prodotto. È importante seguire queste istruzioni per evitare incidenti e garantire un'operazione corretta.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Controlla il prodotto per eventuali danni o difetti prima di utilizzarlo.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di usura o danni.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sulle revoche dei prodotti sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali di protezione durante il processo di ricarica.
- Utilizza guanti protettivi per evitare il contatto diretto con materiali potenzialmente nocivi.
- Assicurati che l'area di lavoro sia ben illuminata e priva di ostacoli.
- Non lasciare mai il prodotto incustodito durante l'uso.
- Segui le istruzioni specifiche per la dimensione e la formatura del bossolo per evitare malfunzionamenti.
- Non forzare mai il die durante il processo di ricarica; se incontra resistenza, interrompi l'uso e verifica il problema.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Die:

- Assicurati che il tuo pressore sia compatibile con il die TRIEBEL.
- Avvita il die nel pressore utilizzando la filettatura 7/8", assicurandoti che sia ben fissato.

2. Preparazione del Bossolo:

- Inserisci il bossolo nel die, assicurandoti che sia allineato correttamente.
- Utilizza il bushing di precisione intercambiabile per dimensionare il collo del bossolo.

3. Dimensionamento:

- Esegui il ciclo di dimensionamento tirando la leva del pressore con un movimento fluido e costante.
- Controlla frequentemente le dimensioni del bossolo per garantire che siano conformi alle specifiche.

4. Espulsione del Bossolo:

- Utilizza il perno espulsore di primer intercambiabile per rimuovere i bossoli finiti dal die.
- Segui le istruzioni specifiche per l'uso dell'espansore opzionale se necessario.

5. Manutenzione:

- Pulisci il die regolarmente per rimuovere residui di polvere e lubrificanti.
- Conserva il die in un luogo asciutto e sicuro quando non è in uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di ricarica e dei componenti del die.
- Non gettare i materiali di ricarica o i componenti del die nell'ambiente.
- Contatta le autorità locali per informazioni specifiche sullo smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o ulteriore assistenza, ti invitiamo a contattare il servizio clienti del produttore. Le informazioni di contatto sono disponibili nel manuale del prodotto o sul sito web ufficiale.

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un'esperienza di ricarica sicura e soddisfacente con le Matrici TRIEBEL BenchRest Neck Die.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it