

Gen 2 Perfect Fit Vassoio di ricarica - Vassoio Perfect Fit per ricarica - #2 (5.56/.223 Rem, .300 AAC, .204 Ruger)

[Ricarica](#) > [Preparazione bossoli](#) > [Tavolette portabossoli](#)

I vassoi per ricarica Perfect Fit Gen 2 di Frankford Arsenal sono progettati specificamente per offrire una vestibilità precisa per singoli calibri o una famiglia di calibri. Questi vassoi sono uno strumento essenziale per i ricaricatori, consentendo di massimizzare l'efficienza e rimanere organizzati. Con 9 dimensioni di vassoi disponibili, si adattano a molte cartucce popolari per fucile e pistola.

Venduti in un pratico pacco da 2, ogni vassoio tiene saldamente 50 bossoli, garantendo una vestibilità sicura che previene oscillazioni e fuoriuscite di polvere. Questa vestibilità precisa dei bossoli garantisce una piattaforma stabile per la ricarica, riducendo il rischio di errori e mantenendo un'area di lavoro pulita.

I vassoi sono numerati, facilitando l'identificazione del calibro specifico. Questo sistema di numerazione migliora l'organizzazione e semplifica il processo di ricarica, risparmiando tempo e fatica preziosi.

Acquistando il pacco da 2, puoi tenere separate le batch di ottone durante la ricarica. Questa separazione riduce la possibilità di mescolare diverse batch, garantendo coerenza e affidabilità nella tua munizione.

Con 9 opzioni di vassoi disponibili, i vassoi per ricarica Perfect Fit Gen 2 si adattano a una vasta gamma di calibri popolari. Che tu stia ricaricando cartucce per fucile o colpi per pistola, questi vassoi offrono una vestibilità perfetta per le tue esigenze specifiche.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caratteristiche

- Nome: [Vassoio Perfect Fit per ricarica - #2 \(5.56/.223 Rem, .300 AAC, .204 Ruger\)](#)
- Produttore: [FRANKFORD ARSENAL](#)
- N. prodotto: EU2011022
- N. fab.: 1183635
- Colore: Dark Blue
- Peso della spedizione: 0.16kg
- Altezza di spedizione: 2mm
- Larghezza di spedizione: 45mm
- Lunghezza di spedizione: 221mm
- UPC: 661120746836

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per il Vassoio per Ricarica Perfect Fit Gen 2](#)
- [Chi siamo](#)

Istruzioni di Sicurezza per il Vassoio per Ricarica Perfect Fit Gen 2

Introduzione

Grazie per aver scelto il Vassoio per Ricarica Perfect Fit Gen 2 di Frankford Arsenal. Questo prodotto è progettato per garantire una vestibilità precisa per una varietà di calibri, ottimizzando così l'efficienza durante il processo di ricarica. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro e efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il vassoio solo per i calibri specificati.
- Controlla regolarmente il vassoio per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il vassoio in condizioni di umidità o esposizione a sostanze chimiche aggressive.
- Tieni il vassoio lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Usa il vassoio su una superficie piana e stabile per evitare ribaltamenti.
- Non sovraccaricare il vassoio con più di 50 bossoli per volta.
- Assicurati che i bossoli siano posizionati correttamente nel vassoio per evitare oscillazioni.
- Non utilizzare il vassoio per scopi diversi da quelli previsti.
- Segui le istruzioni di ricarica per il calibro specifico che stai utilizzando.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere un'area di lavoro pulita e ben illuminata.
- Raccogli tutti i materiali necessari per la ricarica, inclusi bossoli, polvere e proiettili.

2. Utilizzo del Vassoio:

- Posiziona il vassoio sulla superficie di lavoro.
- Inserisci i bossoli nel vassoio, assicurandoti che siano allineati correttamente.
- Controlla che ogni bossolo sia ben posizionato per evitare fuoruscite durante la ricarica.

3. Durante la Ricarica:

- Monitora costantemente l'area di lavoro per eventuali oggetti estranei o polvere.
- Mantieni il vassoio stabile e non toccarlo eccessivamente mentre lavori.

4. Dopo l'Uso:

- Rimuovi i bossoli dal vassoio e pulisci l'area di lavoro.
- Riponi il vassoio in un luogo asciutto e sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di ricarica e del vassoio.

- Non gettare il vassoio o i materiali di ricarica nei rifiuti domestici.
- Contatta le autorità locali per informazioni sullo smaltimento dei materiali pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto quando richiedi assistenza.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza di ricarica sicura e produttiva. Grazie per la tua attenzione e buon lavoro con il tuo Vassoio per Ricarica Perfect Fit Gen 2!

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it