

Gen 2 Perfect Fit Vassoio di ricarica - Vassoio per ricarica Perfect Fit - #5 (.308 Win, 6,5 CM)

[Ricarica](#) > [Preparazione bossoli](#) > [Tavolette portabossoli](#)

I vassoi di ricarica Perfect Fit Gen 2 di Frankford Arsenal sono progettati specificamente per fornire una vestibilità precisa per singoli calibri o una famiglia di calibri. Questi vassoi sono uno strumento essenziale per i ricaricatori, consentendo di massimizzare l'efficienza e rimanere organizzati. Con 9 dimensioni di vassoi disponibili, soddisfano molte cartucce popolari per fucili e pistole.

Venduti in un comodo pacco da 2, ogni vassoio tiene saldamente 50 bossoli, assicurando una vestibilità sicura che previene oscillazioni e fuoriuscite di polvere. Questa vestibilità precisa dei bossoli garantisce una piattaforma stabile per la ricarica, riducendo il rischio di errori e mantenendo un'area di lavoro pulita.

I vassoi sono numerati, rendendo facile identificare il calibro specifico. Questo sistema di numerazione migliora l'organizzazione e semplifica il processo di ricarica, risparmiando tempo e fatica preziosi.

Acquistando il pacco da 2, puoi mantenere separate le batch di ottone durante la ricarica. Questa separazione riduce la possibilità di mescolare diverse batch, garantendo coerenza e affidabilità nelle tue munizioni.

Con 9 opzioni di vassoi disponibili, i vassoi di ricarica Perfect Fit Gen 2 si adattano a una vasta gamma di calibri popolari. Che tu stia ricaricando cartucce per fucile o proiettili per pistola, questi vassoi offrono una vestibilità perfetta per le tue esigenze specifiche.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caratteristiche

- Nome: [Vassoio per ricarica Perfect Fit - #5 \(.308 Win, 6,5 CM\)](#)
- Produttore: [FRANKFORD ARSENAL](#)
- N. prodotto: EU2011027
- N. fab.: 1183640
- Colore: Dark Blue
- Peso della spedizione: 0.16kg
- Altezza di spedizione: 2mm
- Larghezza di spedizione: 45mm
- Lunghezza di spedizione: 221mm
- UPC: 661120746874

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Vassoio di Ricarica Perfect Fit Gen 2](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Vassoio di Ricarica Perfect Fit Gen 2

Introduzione

Grazie per aver scelto il Vassoio di Ricarica Perfect Fit Gen 2 di Frankford Arsenal. Questo prodotto è progettato per garantire una vestibilità precisa per vari calibri, massimizzando l'efficienza e mantenendo l'organizzazione durante il processo di ricarica. È fondamentale seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il vassoio di ricarica solo per il suo scopo previsto.
- Tieni il vassoio lontano dalla portata dei bambini e di altre persone vulnerabili.
- Controlla regolarmente il vassoio per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare un vassoio danneggiato.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'uso e la manutenzione del prodotto.
- In caso di emergenza o incidente, contatta le autorità competenti e riferisci l'accaduto.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il vassoio di ricarica su una superficie piana e stabile per evitare ribaltamenti.
- Non sovraccaricare il vassoio oltre il numero di bossoli raccomandato (50).
- Assicurati che i bossoli siano ben posizionati nel vassoio per evitare movimenti indesiderati.
- Non utilizzare il vassoio in condizioni di umidità o bagnato, poiché ciò potrebbe compromettere la stabilità del prodotto.
- Evita di utilizzare il vassoio in ambienti con temperature estreme che potrebbero danneggiare il materiale.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Verifica che il vassoio sia pulito e privo di polvere o detriti.
- Scegli il calibro corretto in base alle tue esigenze di ricarica.

2. Caricamento dei Bossoli:

- Posiziona il vassoio su una superficie piana.
- Inserisci i bossoli nel vassoio, assicurandoti che ogni bossolo si inserisca correttamente nel suo alloggiamento.
- Controlla che tutti i bossoli siano allineati e ben fissi nel vassoio.

3. Utilizzo Durante la Ricarica:

- Utilizza il vassoio come supporto per tenere i bossoli in posizione durante il processo di ricarica.
- Mantieni l'area di lavoro pulita e priva di ostacoli per evitare incidenti.

4. Rimozione dei Bossoli:

- Dopo aver completato la ricarica, rimuovi i bossoli dal vassoio con attenzione.
- Controlla ogni bossolo per eventuali difetti prima di utilizzarli.

Istruzioni per il Disposizione

- Quando il vassoio non è più utilizzabile, smaltiscilo in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Se il vassoio è danneggiato, assicurati di smaltirlo in modo sicuro per evitare rischi per la sicurezza.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. È importante avere a disposizione un contatto locale per eventuali richieste di sicurezza.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace del Vassoio di Ricarica Perfect Fit Gen 2. Ricorda che la sicurezza è una priorità e che è fondamentale prestare attenzione a tutte le istruzioni e avvertenze fornite. Buona ricarica!

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it