

Weather & Environmental Meters - Kestrel 5500 Weather Meter with LiNK + Vane Mount

[Accessori per il tiro](#) > [Misuratore del vento e bandiere](#) > [Misuratori del vento](#)

Experience the future of weather measurement with the Kestrel 5500 Weather Meter. This high-precision instrument delivers comprehensive environmental data and is ideal for outdoor activities such as golfing, sailing, aviation, shooting, and spraying applications.

Key Functions:

- Precision Measurements: Accurately measures all critical environmental conditions, including wind direction, crosswind, headwind, and tailwind
- Rugged and Durable: Drop-tested, dustproof, waterproof, and built to withstand extreme environments
- Advanced Display: Large, high-resolution screen with dual-color backlighting and a durable polycarbonate lens
- Data Logging: Stores over 10,000 time-stamped data points; data transfer via the LiNK app or USB cable (sold separately)

NO IMAGE
AVAILABLE

Smartphone Connectivity:

With optional LiNK iOS/Android connectivity, data can be transmitted wirelessly in real time to your mobile device.

Compact and Versatile:

When paired with the Kestrel Vane Mount, the unit mounts to a tripod and becomes a full-featured weather station—ideal for continuous wind speed and wind direction monitoring.

Rely on the Kestrel 5500—a weather meter proven to perform reliably even in the harshest conditions. Perfect for professionals and outdoor enthusiasts worldwide.

Caratteristiche

- Nome: [Kestrel 5500 Weather Meter with LiNK + Vane Mount](#)
- Produttore: **KESTREL**
- N. prodotto: EU2016377
- N. fab.: 0855LVYEL
- Peso della spedizione: 1kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 100mm

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida di Sicurezza per il Kestrel 5500 Weather Meter](#)
- [Chi siamo](#)

Guida di Sicurezza per il Kestrel 5500 Weather Meter

Introduzione

Grazie per aver scelto il Kestrel 5500 Weather Meter. Questo strumento di misurazione meteorologica ad alta precisione è progettato per fornire dati ambientali completi e sicuri per le vostre attività all'aperto. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per le finalità indicate.
- Leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Segnalare eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare periodicamente le informazioni sui richiami sul portale Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Uso in Ambienti Estremi:** Il Kestrel 5500 è progettato per resistere a condizioni ambientali difficili. Tuttavia, evitare di esporlo a temperature estreme oltre il range specificato nel manuale.
- **Manipolazione:** Maneggiare il dispositivo con cura. Evitare urti e cadute che potrebbero danneggiare l'unità.
- **Uso Elettronico:** Non utilizzare il dispositivo in ambienti umidi o bagnati per evitare cortocircuiti.
- **Batterie:** Utilizzare solo batterie raccomandate dal produttore. Non tentare di ricaricare batterie non ricaricabili.
- **Trasporto:** Durante il trasporto, assicurarsi che il dispositivo sia protetto da urti e cadute.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

• Installazione del Vane Mount:

1. Assicurarsi che il Vane Mount sia compatibile con il Kestrel 5500.
2. Fissare il Vane Mount su un treppiede stabile.
3. Montare il Kestrel 5500 sul Vane Mount seguendo le istruzioni fornite nel manuale.

• Accensione e Spegnimento:

1. Accendere il dispositivo premendo il pulsante di accensione.
2. Spegnere il dispositivo dopo l'uso per preservare la durata della batteria.

• Misurazione dei Dati Ambientali:

1. Selezionare la funzione desiderata dal menu principale.
2. Seguire le istruzioni sullo schermo per effettuare le misurazioni.
3. Registrare i dati utilizzando la funzione di data logging se necessario.

• Connessione a Smartphone:

1. Attivare la funzione LiNK sul dispositivo.
2. Seguire le istruzioni per connettere il Kestrel 5500 al proprio smartphone tramite l'app LiNK.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il dispositivo insieme ai rifiuti domestici. Seguire le normative locali per lo smaltimento dei dispositivi elettronici.
- Rimuovere le batterie prima dello smaltimento e smaltirle secondo le linee guida locali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande relative alla sicurezza del prodotto o per segnalare un prodotto difettoso, contattare il servizio clienti del produttore. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto.

Grazie per aver scelto il Kestrel 5500 Weather Meter. Utilizzando questo dispositivo in modo sicuro e responsabile, contribuirai a garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it